

수상레저 기구 이용 안전수칙

2. 사업자 안전수칙

VIDEO	AUDIO
0013 #. 타이틀	<u>NA없음</u>
0027 #. 설명하는 장면 (12)	수상레저 기구를 견인하는 보트 조종자는 탑승 전, 여러 가지 기구별 특성을 탑승자들에게 자세히 설명해주어야 합니다.
0039 #. 안전장비 착용 확인 (9)	또한 탑승자가 착용한 구명조끼가 몸에 알맞게 조여졌는지, 안전모는 올바르게 착용했는지 확인합니다.
0048 #. 무게중심 잡는 교육 (10)	원심력에 의해 기구가 전복될 경우 일어 날 수 있는 사고를 예방하기 위해, 기구 선회시 중심잡는 방법을 설명해 줍니다.
0058 #. 기구 타는 (12)	운항 중 기구가 전복 되거나 물에 빠졌을 경우에 대비한 대응수칙도 반드시 설명합니다.
0110 #. 보트 타고 있는 사람 부담 (10)	탑승 인원수를 정확히 확인하고 탑승자들이 올바른 자세로 탑승하였는지, 견인로프가 기구나 몸에 걸리지 않았는지

확인합니다.

0120 #. 줄부터 출발하는 (10)

이 후, 견인로프의 꼬임이나,
장애물이 있는지 확인하고
천천히 출발하면서
이상이 없을 경우 속력을 높입니다.

0130 #. 헬리캠 - 보트 달리는 (20)

출발 직 후에는 직진방향으로 기구를 견
인하며 탑승자들이 보트와 수면 충격에
적응하도록 합니다.
바나나보트의 경우 탑승자들이
무게중심 이동에 익숙해지면
조금씩 회전 각도를 넓히며
큰 '에스(s)'자 형태로 견인합니다.

0150 #. 수신호 주는 (15)

기구를 좌, 우 방향으로 선회할 경우
탑승자들에게 수신호로
선회하는 방향을 예고하고,
기구가 향하는 방향에 다른 보트나
물에 빠진 사람이 없는지 확인해야 합니
다.

0205 #. 헬리캠 - 다른 보트 따라가는 (6)

특히, 다른 보트나 물놀이 기구를
앞에 두고 따라가며 운항하는 것은
금물입니다.

0211 #. 보트 달리다 꺾는 (11)

이 때, 견인 로프가 느슨한 상태에서
급하게 출발하거나 90도 이상 변침하면
바나나보트가 전복 될 수 있으니 주의해
야 합니다.

0222 #. 땅콩보트 끌고 가는 (22)

땅콩보트의 경우 원심력에 의해 좌, 우측으로 회전되도록 견인하다가 원심력이 강하게 느껴질 때쯤 핸들을 정방향으로 원위치 시키며 견인로프의 장력이 **알맞게** 유지되도록 합니다.
이때 땅콩보트를 반대방향으로 보낼 경우 '웨이크 크로싱' 상태를 주의해야 합니다.

0244 #. 헬리캠 - 땅콩보트 끌고 가는 (16)

웨이크 크로싱 상태에서 빠른 속도로 견인할 경우, 땅콩보트가 파도에 부딪히는 충격에 의해 낙수 사고가 발생할 수 있습니다.

0300 #. 땅콩보트 고의로 혼드는 (9)

탑승자들의 무게중심이 원심력과 동일한 방향으로 이동할 경우 전복사고가 발생할 수 있기 때문에 즉시 보트를 정지해야 합니다.

0309 #. 플라이 피쉬 출발하는 (30)

플라이피쉬는 바람이 불어오는 방향 및 견인로프의 장력을 고려해 출발하고, 견인보트와 기구가 일자로 맞춰진 상태에서 **증속해야 합니다.**
기구가 하늘로 올라갔을 때 급격하게 속도를 줄이는 것은 금물!
좌, 우측으로 회전할 땐 저속으로 **운행하여야** 낙수사고를 예방할 수 있습니다.
때문에, 플라이피쉬는 특히 경력이 많은 조종자가 운행하는 것이 좋습니다.

0339 #. 바나나 보트 달리는 장면부터 (20)

만약 물놀이 기구가 전복됐을 경우

견인 보트를 익수자 쪽으로 신속하게 접근한 뒤 기어는 중립으로 변경합니다.
이때 물에 빠진 인원수를 정확히 **확인하여야 하며**

0359 #. 프로펠러 나올 때 (5)

선미 프로펠러에 의해 익수자들이 상해를 입지 않도록 주의합니다.

0404 #. 보트 보이는 장면부터 (10)

기구에 매달려있는 탑승자가 있을 경우 견인 보트로 접근하여 보트에 태우거나 **안정을 취하도록 도와줍니다.**

0414 #. 헬리캠 - 계류장으로 돌아가는 (16)

기구 운항을 마치고 계류장으로 복귀할 때는 서서히 보트의 속도를 줄이면서 보트의 타력으로 진입합니다.
이때 다른 보트와의 충돌에 주의하며 계류장 근처에서 물놀이를 하는 사람은 없는지 확인해야 합니다.

0430 #. 땅콩보트 사람들 떨어뜨리는 (11)

계류장으로 입항 중, 다음 손님을 빨리 태우기 위해 고의적으로 탑승객을 물에 빠뜨리는 행위는 금물입니다.

0441 #. 에필 (5)

안전수칙 준수,
가족의 행복을 지키는 길입니다.