

항행 장애물(부유물) 처리 공고

① 발견장소	경기도 안산시 단원구 대부북동 1870-87 인근 공유수면
② 수거 현황	부유물[전장 : 10m, 폭 : 0.5m (재질 : 고무)]
③ 관리기관	인천지방해양수산청
④ 처리 예정 일자	2019년 11월 14일(공고일로부터 14일 이후)
⑤ 처리 방법	「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 의하여 처리
⑥ 공매장소 및 일시	-
⑦ 입찰 보증금	-
⑧ 장애물 전경사진	아래 참조

	위치도	현장사진
부유물 전경사진		

위 부유물은 무역항의 수상구역 부근에서 선박의 항행을 방해하거나 방해할 우려가 있는 장애물로서 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제40조 제3항에 따라 위와 같이 직권으로 제거하고자 하니 이의가 있거나 문의사항이 있으신 분은 2019년 11월 13일(수)까지 인천지방해양수산청 해양수산환경과(032-880-6459)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2019년 10월 30일

인천지방해양수산청장 

