



## 항행 장애물(침몰선) 처리 공고

① 발견장소	인천항 갑문앞 항로구간 접속구간
② 수거 현황	침몰선[장:30m, 폭:16m, 흘수:8m (재질 : 철판)]
③ 관리기관	인천항만공사
④ 처리 예정 일자	2021년 12월 30일(공고일로부터 14일 이후)
⑤ 처리 방법	「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 의하여 처리
⑥ 공매장소 및 일시	-
⑦ 입찰 보증금	-
⑧ 장애물 전경사진	아래 참조

	위치도	현장사진(수중사진)
항행장애물 (침몰선) 전경사진		

위 부유물은 무역항의 수상구역 부근에서 선박의 항행을 방해하거나 방해할 우려가 있는 장애물로서 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제40조 제3항에 따라 위와 같이 직권으로 제거하고자 하니 이의가 있거나 문의사항이 있으신 분은 2021년 12월 29일(수)까지 인천지방해양수산청 해양수산환경과(032-880-6356)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2021년 12월 15일

인천지방해양수산청장

