

## 첨부 1

# 2019년 해양시설 국가안전대진단 점검결과 공개

## 가. 총 괄

(공개대상 : 해양시설 안전대진단 지적된 274업체)

지방청	소속	점검대상		19년도 안전대진단 결과								과거진행(15~18년)	
		해양시설 (전체)	점검개소 (‘19년)	지적개소 (‘19년)	공개 대상	참여인원		지적사항 (건)	조치완료 (건)	조치진행 (건)	소요경비 (천원)	지적 개소	진행 (건)
	계	481	481	303	274	1,553	180	723	259	464	3,430,215	20	22
중부청	인천	58	58	41	30	173	24	88	37	51	620,150	1	2
	평택	30	30	12	12	82	14	19	12	7	8,460		
	태안	10	10	10	9	49	15	21	16	5		1	1
	보령	17	17	14	14	42		26	12	14	12,100	1	1
서해청	여수	58	58	50	49	157	20	145	24	121	1,605,000	4	4
	완도	17	17	11	10	45	3	42	28	14	1,500		
	목포	48	48	16	14	96	11	31	11	20	85,000	2	2
	군산	29	29	11	10	90	0	30	6	24	86,000	1	1
	부안	4	4	4	3	14		15	5	10	4,400		
남해청	울산	41	41	31	31	225	13	56	30	26	228,000	2	2
	부산	19	19	12	10	79	30	32	5	27	685,000	2	2
	창원	17	17	10	8	70	10	43	12	31	16,300		
	통영	44	44	31	30	85	18	70	6	64	7,500		
동해청	속초	11	11	7	6	45	1	27	25	2	1,735	4	5
	동해	29	29	12	10	112	9	23	6	17	19,170		
	울진	7	7	7	5	28	2	15	2	13	1,000		
	포항	14	14	7	7	58	7	8	2	6	46,900		
제주청	제주	17	17	10	10	62	3	21	13	8	2,000	1	1
	서귀포	11	11	7	6	41		11	7	4		1	1

\* 국가보안시설(군·경 등)은 공개대상에서 제외하며, 점검결과에 따른 조치진행은 '19.4.19 기준 임.

## 나. 중부지방해양경찰청

### ○ 인천해양경찰서

연 번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	대한항공윌도비축기지 (인천, 서구)	해경, 해수청, 항만공사	2.18.	시설안전관리	▶ 돌핀 고우방현재 부식 및 탈락	돌핀 고우방현재 보수·보강(∼'19년 10월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ (해수청) 방제자재창고 바닥 및 창문틀 등 부식	방제자재창고 보수·보강(∼'19년 3월)	개선권고	진행	
2	(주)한화암모니아저장소 (인천, 서구)	해경, 해수청, 환경부, 항만공사	2.19.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 변경검인 필요 (시설 주요설비, 구조 및 배관 등)	해양시설 개선공사 완료 후 해양시설오염 비상계획서 변경 검인(∼'19년 9월)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (시흥센터) '17년 위험물 취급시설 최초검사 이후 정기검사('18년분) 미실시	설비보수 이후 실시예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (시흥센터) 우수배관 노후 보수, 교체 필요	우수배관 보수, 교체 예정	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ 저장탱크 방유제 보강설치 필요(방유제 미설치)	▶ 방유제 보강설치 예정	개선권고	진행	18년
						▶ 암모니아 이송배관 부식	▶ 이송배관 보수 예정	개선권고	진행
3	삼양베이커탱크터미널(주) (인천, 중구)	해경, 해수청, 항만공사	2.19.	시설안전관리	▶ (해수청) 저장탱크 상부 녹제거 등 보수 필요	저장탱크 상부 녹제거 등 보수(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ 저장탱크 내 보관화물 미 현행화	저장탱크 내 보관화물 표식 현행화	현지시정	완료	
4	한일탱크터미널(주) (인천, 중구)	해경, 해수청, 환경부 항만공사	2.20.	시설안전관리	▶ 저장탱크(#4) 바닥판 부식	저장탱크(#4) 바닥판 부식 보수(∼'19년 3월)	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 자체안전관리계획서 탱크별 저장용량 현행화 미흡	자체안전관리계획서 탱크별 저장용량 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (시흥센터) 긴급세척시설 동파대책 필요	긴급세척시설 동파대책 마련 예정	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ (시흥센터) 서류기록·보존시 법정서식 작성필요	서류기록·보존시 법정서식 작성	현지시정	완료	
				오염방지관리인	▶ 방제기자재 관리대장 현행화 필요	방제기자재 관리대장 현행화	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 HNS사고 시나리오 시차별 조치사항 보완필요	비상계획서 상 HNS사고 시나리오 시차별 조치사항 보완(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
					▶ 해양시설오염비상계획서 상 저장탱크 및 용량 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 저장탱크 및 용량 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	

연 번	업 체 명 (지역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과					
				점 검 분 야	문 제 점 및 취 약 요 소 등 지 적 사 항	개 선 계 획 또는 결 과	조 치 내 용	결 과	비 고
5	GS칼텍스(주) 인천물류센터 (인천, 중구)	해경, 해수청, 항만공사	2.20.	시설안전관리	▶ 돌핀부두 로딩암(#1~3) 유압호스 노후	돌핀부두 로딩암(#1~3) 유압호스 교체(∼'19년 4월)	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 안전관리자 3명 실무교육 미이수	안전관리자 3명 실무교육 계획 수립(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 해상출하부두 내 장기미사용 로딩암 유지·관리 철거	해상출하부두 내 장기미사용 로딩암 유지·관리 or 철거 결정 후 청에 통보(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
6	SK에너지(주) 경인물류센터 (인천, 중구)	해경, 해수청, 항만공사	2.21.	시설안전관리	▶ (해수청) 연간 교육계획에 따른 2월 안전교육 미실시	연간 교육계획에 따른 2월 안전교육 실시 후 결과 통보(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획서 안전관리자, 유관기관 연락처 등 현행화 미흡	자체안전관리계획서 안전관리자, 유관기관 연락처 등 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 돌핀부두 내 비치 구멍동의 상태불량	돌핀부두 내 비치 구멍동의 교체(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 변경 검토 필요 (저장탱크 및 용량)	해양시설오염비상계획서 변경 검토(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
7	S-OIL(주) 인천자유소 (인천, 중구)	해경, 해수청, 항만공사	2.21.	시설안전관리	▶ (해수청) 자체안전관리계획서 안전관리자, 유관기관 연락처 등 현행화 미흡	자체안전관리계획서 안전관리자, 유관기관 연락처 등 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
8	한국가스공사 (인천, 연수구)	해경, 해수청, 항만공사	2.25.	시설안전관리	▶ 1,2부두 로딩암 바닥판 보강 필요(누유대비)	1,2부두 로딩암 바닥판 보강(∼'19년 6월)	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 1부두 돌핀 방현재 레진패드 탈락	1부두 돌핀 방현재 레진패드 보강(∼'19년 4월)	개선권고	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획서 안전관리자, 물동량 현황 등 현행화 미흡	자체안전관리계획서 안전관리자, 물동량 현황 등 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 오염사고 시나리오 상 사고 대응시 구체적 행동사항 미비	해양시설오염비상계획서 오염사고 시나리오 상 사고 대응시 구체적 행동사항 보완(∼'19년 6월)	시정명령	진행	
9	(주)E1 (인천, 연수구)	해경, 해수청, 항만공사	2.25.	시설안전관리	▶ (해수청) 안전관리자에 대한 법정 교육 미흡	안전관리자 교육 계획 수립(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획서 현행화 미흡	자체안전관리계획서 현행화(∼'19년 3월)	시정명령	진행	
10	웅진수협 연안급유소 (인천, 중구)	해경, 인방사	2.27.	시설안전관리	▶ 저장탱크(#1,2) 부식 등 보수 필요	저장탱크(#1,2) 보수 및 도색(∼'19년 8월)	개선권고	진행	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 관서명, 비상연락망 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 관서명, 비상연락망 현행화	현지시정	완료	

연 번	업 체 명 (지 역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과					
				점 검 분 야	문 제 점 및 취 약 요 소 등 지 적 사 항	개 선 계 획 또는 결 과	조 치 내 용	결 과	비 고
11	인천수협 연안급유소 (인천, 중구)	해경, 인방사	2.27.	시설안전관리	▶ 주유설비 회전부 베어링 보수 필요	주유설비 보수(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ 방제기자재(오일펜스) 노후에 따른 일부 교체 필요	방제기자재(오일펜스) 추가 구매	개선권고	진행	
12	인천수협 소래분급소 (인천, 남동구)	해경, 해수청	2.28.	시설안전관리	▶ 주유설비(유량계) 노후에 따른 보수 필요	주유설비 보수(∼'19년 4월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 대리자 오염방지관리 교육 이수 권고	오염방지관리인 대리자 오염방지관리 교육 이수 예정	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 관서명, 비상연락망 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 관서명, 비상연락망 현행화	현지시정	완료	
13	한국남동발전 영흥화력본부 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.6.	오염방지관리인	▶ 검정받지 아니한 방제기자재(유흡착재) 비치	검정받은 방제기자재 비치(∼'19년 6월)	개선권고	진행	
14	덕적도 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.7.	시설안전관리	▶ 저장탱크 level gauge 표식 명확화 필요	저장탱크 level gauge 표식 개선(∼'19년 6월)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 임명장 내용상 오기된 명칭 수정 필요	오염방지관리인 임명장 오기된 명칭 수정	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 방제기자재 보유량 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 방제기자재 보유량 현행화	현지시정	완료	
15	옹진수협 덕적출장소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.7.	시설안전관리	▶ 저장탱크 상부 녹 제거 및 보수 필요	저장탱크 상부 녹 제거 및 도색 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
					▶ 저장탱크 이송배관 연결부 상부 녹 제거 및 보수 필요	저장탱크 이송배관 녹 제거 및 도색 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ 윤활유 보관상태 미흡	윤활유 보관장소 마련	현지시정	완료	
16	소연평 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.11.	시설안전관리	▶ 저장탱크(#1,2) 부식 등 보수 필요	저장탱크(#1,2) 부식 등 보수(∼'19년 10월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ 기름기록부 작성 미흡	기름기록부 작성방법 교육	현지시정	완료	
					▶ 방제기자재 관리대장 현행화 필요	방제기자재 관리대장 현행화	현지시정	완료	
17	옹진수협 소연평출장소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.11.	시설안전관리	▶ 저장탱크 level gauge 표식 명확화 필요	저장탱크 level gauge 표식 명확화(∼'19년 4월)	시정명령	진행	
					▶ 주유시설(컨테이너) 상부 누수 보강 필요	컨테이너 보강 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶ 폐유 보관상태 미흡	폐유 보관장소 변경	현지시정	완료	

연 번	업 체 명 (지 역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
18	대연평 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.11.	오염방지관리인	▶ 폐유 보관창고 누수 보강 필요 ▶ 방제창고 및 배전창고 혼합사용으로 신속한 방제대응 애로	폐유 보관창고 보강 예정(∼'19년 10월) 방제창고 격벽설치 예정(∼'19년 10월)	개선권고	진행	
19	웅진수협 대연평출장소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.11.	오염방지관리인	▶ 방제창고 입간판 설치 필요 ▶ 방제기자재 관리대장 현행화 필요	방제창고 입간판 설치 예정(∼'19년 4월) 방제기자재 관리대장 현행화	개선권고	진행	
20	웅진수협 이작급유소 (인천, 옹진군)	해경	3.14.	시설안전관리	▶ 저장탱크 상부 녹제거 및 보수 필요	저장탱크 상부 녹제거 및 보수 예정(∼'19년 10월)	개선권고	진행	
21	현대오일뱅크(주)인천사업 부 (인천, 서구)	해경, 해수청, 항만공사	3.15.	오염방지관리인	▶ 방제기자재 관리대장 현행화 필요	방제기자재 관리대장 현행화	현지시정	완료	
22	대청도 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 수협	3.18.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 관서명, 긴급신고번호 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 관서명, 긴급신고번호 현행화	현지시정	완료	
				오염방지관리인	▶ 기름기록부 작성 미흡	기름기록부 작성방법 교육	현지시정	완료	
23	웅진수협 대청급유소 (인천, 옹진군)	해경	3.18.	시설안전관리	▶ 저장탱크 녹제거 및 보수 필요	저장탱크 녹제거, 도색 및 보수 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
24	소청도 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.18.	오염방지관리인	▶ 잦은 인사발령으로 인한 해양오염방지관리인 1명 추가 선임 필요	해양오염방지관리인 1명 추가 선임	현지시정	완료	
25	웅진수협 소청출장소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.18.	시설안전관리	▶ 저장탱크 녹제거 및 보수 필요 ▶ 저장탱크 안전사다리 보수 필요	저장탱크 녹제거, 도색 및 보수 예정(∼'19년 9월) 저장탱크 안전사다리 보수 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
26	웅진수협 백령사업소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.19.	시설안전관리	▶ 저장탱크 녹제거 및 보수 필요 ▶ 저장탱크 안전사다리 보수 필요	저장탱크 녹제거, 도색 및 보수 예정(∼'19년 9월) 저장탱크 안전사다리 보수 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	
27	백령도 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	3.19.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 상 관서명, 긴급신고번호 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 관서명, 긴급신고번호 현행화	현지시정	완료	

연 번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
28	SK인천 석유화학 (인천, 서구)  산자부점검결과 미반영	해경, 해수청, 환경부, 항만공사, 목원대학교, 한국석유공사, 한국가스공사, 한국안전공사	3.25.	시설안전관리	▶(해수청) 자체안전관리계획서 현행화 미흡(관계기관 연락처 등)	자체안전관리계획서 변경 승인(∼'19년 4월)	시정명령	진행	
					▶(해수청) 돌핀 내 배관 상부 안전발판 설치 필요	돌핀 내 배관 상부 안전발판 설치(∼'19년 4월)	개선권고	진행	
				비상계획서	▶해양시설오염비상계획서 상 MSDS 자료 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 MSDS 자료 현행화	현지시정	완료	
					▶해양시설오염비상계획서 상 방제기자재 동원체계 연락망 현행화 필요	해양시설오염비상계획서 상 방제기자재 동원체계 연락망 현행화	현지시정	완료	
29	경인북부수협 대명항분급소 (경기, 김포)	해경, 인천시	4.10.	오염방지관리인	▶오염방지관리인 임명장 내용상 오기된 명칭 수정 필요	오염방지관리인 임명장 내용상 오기된 명칭 수정	현지시정	완료	
30	자월도 내연발전소 (인천, 옹진군)	해경, 인천시	4.11.	오염방지관리인	▶방제기자재(오일펜스) 보관상태 미흡	오일펜스 커버교체 예정(∼'19년 9월)	개선권고	진행	

○ 평택해양경찰서

번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	서평택탱크터미널 (충남 당진)	해경, 해수청, 해양환경공단	2.19.	비상계획서	▶ 긴급차단장치 위치 포함된 배관 도면 추가	배관 도면 추가(2.27.)	시정조치	완료	
2	한국가스공사 평택기지본부 (경기 평택)	해경, 해수청, 해양환경공단	2.21.	비상계획서	▶ 방제기자재 동원체계, 비상연락망 등 현행화	방제기자재 동원체계, 비상연락망 등 현행화	시정조치	진행	
3	영진티앤엠 (충남 당진)	해경, 해수청, 해양환경공단	2.26.	비상계획서	▶ 물질정보 추가	물질정보 추가(3.7.)	시정조치	완료	
				시설안전관리	▶ 부두 매니폴드 밸브 물질명 표기	매니폴드 밸브 물질명 표기(4.4.)	시정조치	완료	
				시설안전관리	▶ 부두 방유벽 바닥에 쌓인 시멘트 제거	방유벽 내 시멘트 제거(4.4.)	시정조치	완료	
4	DH로지스 (경기 평택)	해경	2.28.		▶ 지적사항 없음				
5	한국서부발전(주) 평택발전본부 (경기 평택)	해경, 해수청, 해양환경공단	3.5.	시설안전관리	▶ 소화수라인 압력게이지 케이싱 교체	압력게이지 케이싱 교체(3.14)	보수보강	완료	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 추가 선임	오염방지관리인 추가 선임	시정조치	진행	
6	한국석유공사 평택지사 (경기 평택)	해경, 해수청, 소방, 한국가스 안전공사, 한국전기 안전공사, 해양환경공단, 한국소방 안전원, 목원대학교	3.18.	비상계획서	▶ 연간 방제훈련 계획 현행화	연간 방제훈련 계획 현행화(3.26.)	시정명령	완료	

번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과						
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고	
7	SP탱크터미널(주) (경기 평택)	해경, 해수청, 해양환경공단	3.28.	비상계획서	▶ 저장물질 목록 현행화 및 MSDS추가	저장물질 목록 현행화 및 MSDS추가(4.9.)	시정명령	완료		
8	한국전력공사 안산지점(육도) (경기 안산)	해경	4.1.	시설안전관리	▶ 노후 오일펜스 교체	오일펜스 교체	보수보강	진행		
9	현대제철 (충남 당진)	해경, 해수청, 해양환경공단	4.2.	비상계획서	▶ 방제자재 현황, 비상연락망 등 현행화	방제자재 현황, 비상연락망 등 현행화	시정명령	진행		
				오염방지관리인	▶ 방제교육 결과 기록 철저	현장 교육 완료(4.2) 및 하반기 확인 예정	현지시정	완료		
				시설안전관리	▶ 개인보호장구 현장 추가 배치	개인보호장구 추가 배치(4.2)	현지시정	완료		
10	세동에너지탱크 (경기 평택)	해경, 해수청, 해양환경공단	4.4.	시설안전관리	▶ 옥외저장소 보관 중인 용기 외로 누출된 물질 처리 및 관리 철저	누출 용기 처리 및 주변 정리(4.5.)	시정명령	완료		
11	신양물류(주) (경기 평택)	해경, 해수청	4.9.	시설안전관리	▶ 기름받이 비치	기름받이 비치(4.12.)	시정명령	완료		
				비상계획서	▶ 방제교육 내용 보완	방제교육 내용 보완	시정명령	진행		
				오염방지관리인	▶ 폐유, 폐기물 월별 현황표 작성	월별 현황표 작성	시정명령	진행		
12	한일탱크터미널 (경기 평택)	해경, 해수청, 해양환경공단	4.11.	비상계획서	▶ 방제교육 내용 보완	방제교육 내용 보완	시정명령	진행		



## ○ 태안해양경찰서

번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	가의도 발전소	태안해경	3.6	시설 안전관리	▶저장탱크 외벽 및 배관 부식, 도장 탈락	부식부 보수 및 도장	개선권고	진행	
2	서산수협 모항급유소	태안해경 충남도청 태안군	3.11	시설 안전관리	▶저장탱크 출고라인 밸브, 비사용 시 잠금	탱크 출고라인 밸브 즉시 잠금	현지시정	완료	
				비상계획서	▶방제자재 보유량 변동사항 현행화	방제자재 변동사항 수정 기재	현지시정	완료	
					▶비상연락망 변동사항 현행화	비상연락망 변동사항 수정 기재	현지시정	완료	
3	서산수협 안흥급유소	태안해경 태안군	3.12	시설 안전관리	▶주유장치 1개소, 끝단 마개 미설치	주유장치 끝단 마개 설치	개선권고	진행	
					▶기름이송용 펌프 정비 또는 교체	인근에 시설 신축(이전, ~	개선권고	진행	‘18년
4	한화토탈	충부해경 태안해경 대산해수청 해양환경공단	3.13	시설 안전관리	▶부두 콘크리트 Deck 균열 및 박리	Deck 균열 및 박리, 손상부 보수	개선권고	진행	
				자체안전관리 계획서(해수청)	▶자체안전관리계획서 안전관리자 명단 현행화	변경사항 현행화	현지시정	완료	
					▶비상사태 처리 규칙 관련, 사고보고 대상 변경	보고대상 변경, 수정	현지시정	완료	
5	씨텍	태안해경 대산해수청 해양환경공단	3.14	오염방지관리인	▶방제자재 창고 자재, 햇빛 노출 차단	가림막 등 햇빛 차단 수단 필요	개선권고	진행	
				자체안전관리 계획서(해수청)	▶비상연락망, 보고대상 등 현행화	보고대상에 지방해양수산청 추가 등	현지시정	완료	
					▶위험물안전관리자 교육관리 철저	교육자 명단 현행화, 서식 세분화	현지시정	완료	
6	현대OCI	태안해경 대산해수청 해양환경공단	3.15	오염방지관리인	▶훈련 및 교육, 현대오일뱅크 계획·일정에 의존	오염사고 관련, 자체 교육계획 수립·시행	현지시정	완료	
				시설 안전관리	▶긴급차단장치 등 비상대응 방법 숙지 필요	비상대응에 대한 직무교육 철저	현지시정	완료	

번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
7	현대오일뱅크	태안해경 대산해수청 서산소방서 해사위험물 검사원 전기안전공사 소방산업 기술원 목원대	3.19 ~ 3.20	시설 안전관리	▶로딩암 드레인측 sump 주변 기름 튼	sump 밖으로 기름 나가지 않도록 관리 철저	현지시정	완료	
8	한국석유공사 서산지사	태안해경 대산해수청 해양환경공단 서산소방서 해사위험물 검사원 전기안전공사 소방산업 기술원 목원대	3.21	비상계획서	▶비상연락망 현행화 필요(담당자 변경)	비상연락망 변경사항 수정	현지시정	완료	
9	외도 내연발전소	태안해경	4.2	시설안전	▶기름저장탱크 외관 부식, 도장 벗겨짐	부식부 보수 및 도장 예정	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶해양오염 대비·대응 요령, 현행화 미흡	비상연락망 등 변경사항 수정	현지시정	완료	
				오염방지관리인	▶오일펜스 보관상태 미흡(햇빛 노출)	오일펜스 덮개 설치	현지시정	완료	
					▶해양오염 대비·대응 요령, 차단밸브 위치 필요	도면에 차단밸브 위치 표시	현지시정	완료	

○ 보령해양경찰서

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	보령수협 대전항급유소 (보령)	해경	3.26	오염방지관리인	▶방제자재 창고 풋말 부착	방제자재 창고 풋말 부착	개선권고	진행	
				시설 안전관리	▶기름저장시설 비치 소화기에 점검표 부착	소화기 점검표 부착	개선권고	진행	
2	보령수협 외연도분급소 (보령)	해경	4.16	기름 공·수급	▶급유펌프 토출 배관 부식부 도색	급유펌프 토출 배관 부식부 도색('19.5, 100만원)	개선권고	진행	
					▶호스릴 연결 중간 불량고무호스 교체	불량 고무호스 교체('19.5, 50만원)	개선권고	진행	
3	보령수협 무창포주유소 (보령)	해경	3.26	오염방지관리인	▶폐유저장소 내 누유방지턱 설치	폐유저장소 내 누유방지턱 설치('19.5, 30만원)	개선권고	진행	
4	서천서부수협 홍원유류사업소 (서천)	해경	4.2	기름 공·수급	▶급유호스릴 부식부 도색	급유호스릴 부식부 도색('19.5, 20만원)	개선권고	진행	
					▶급유주유건 받침대 또는 주입구 마개 설치	급유주유건 받침대, 주입구 마개 설치('19.5, 40만원)	개선권고	진행	
5	서천군수협 장항급유소 (서천)	해경, 해수청	2.20.	시설안전관리	▶기름저장탱크 외판 부식부 정비	기름저장탱크 외판 부식부 도색(4.6)	개선권고	완료	
					▶기름저장탱크 입출구 밸브 고착상태 정비	기름저장탱크 입출구 밸브 정비(2.26)	개선권고	완료	
					▶기름저장탱크 입출고 라인 표시	기름저장탱크 입출고 라인 표시(3.4)	개선권고	완료	
					▶밀폐형 폐기물저장소 설치 필요	수협 이전 시 예정	보수보강	진행	'18년
				오염방지관리인	▶방제창고 표지판 부착	방제창고 표지판 부착(2.27)	개선권고	완료	
					▶방제창고 자재정리	방제창고 자재정리(2.26)	시정명령	완료	
					▶폐기물저장소 정리 및 누유방지조치	정리 및 모래 이용 누유방지조치(4.11)	시정명령	완료	
6	고대도 내연발전소 (보령)	해경	4.9	오염방지관리인	▶해양시설오염물질기록부 서명누락	지도장(즉시시정)	위법조치	완료	
7	녹도 자가발전소 (보령)	해경	3.19	오염방지관리인	▶해양시설오염물질기록부 단순 코드 오기재	지도장(즉시시정)	위법조치	완료	

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
8	호도 내연발전소 (보령)	해경	3.29	오염방지관리인	▶해양시설오염물질기록부 서명누락	지도장(즉시시정)	위법조치	완료	
					▶방제자재창고 풋말 부착	방제창고 표지판 부착	개선권고	진행	
9	삼시도 내연발전소 (보령)	해경	4.10	시설안전관리	▶기름저장탱크 하부 기반 시멘트 크랙부 보수	기름저장탱크 하부 기반 시멘트 크랙부 보수 예정(∼'19.5, 70만원)	개선권고	진행	
10	외연도 자가발전소 (보령)	해경	4.16	오염방지관리인	▶방제자재(오일펜스) 보관상태 불량으로 정리정돈	오일펜스 포장재 활용 정리	시정명령	진행	
11	장고도 자가발전소 (보령)	해경	4.9	오염방지관리인	▶해양시설오염물질기록부 서명누락	지도장(즉시시정)	위법조치 (지도장)	완료	
12	죽도 자가발전소 (홍성)	해경	3.14	오염방지관리인	▶방제자재 창고 풋말 부착	방제자재 창고 풋말 부착	시정명령	진행	
				시설 안전관리	▶기름저장탱크 외판 도색	기름저장탱크 외판 도색('19.5, 1천만원)	개선권고	진행	
13	보령발전본부(주) (보령)	해경, 지자체	3.13	시설 안전관리	▶돌핀부두(1,2부두) 내 비치된 소화전 박스 풋말 부착	소화전 박스 표시(3.20)	시정명령	완료	
					▶돌핀부두(1,2부두) 내 컨베이어 벨트 하부 낙탄 청소	컨베이어 벨트 하부 낙탄 청소(3.20)	시정명령	완료	
14	신보령건설본부(주)	해경, 지자체	3.21	시설 안전관리	▶유연탄 돌핀부두 내 하역기의 주행감속 기어박스 부식부 도색	부식부 도색	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶방제자재창고 부식부 도색	방제자재창고 부식부 도색 요망	개선권고	진행	

## 다. 서해지방해양경찰서

### ○ 여수해양경찰서

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	여수수협 (여수)	해경서	2.18.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 방제조직 구성 중 방제업체 연락처 추가	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 탱크도면에 긴급차단밸브 표시 및 명패부착	도면 보완 및 명패부착(2.28)	개선권고	완료	'18년
				시설안전관리	▶ 유수분리조 청소 및 관리 철저	유수분리조 정리 완료(2.18)	현지시정	완료	
					▶ 유수분리조 최종 배출밸브 교체 필요	배출밸브 교체(12.30)	시정명령	진행	
2	여천NCC(주) (여수)	해경서 여수지방해수청 위험물검사원	2.20.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 방제업체 비상연락망 및 방제자원 추가	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획서 현장 비치	안전관리계획서 현장 비치(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 이송배관 네임판 보수 필요	이송배관 네임판 보수(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 중흥부두 2번 선석 집유조 폐수 제거	집유조 폐수 제거(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ (해수청) 안전관리자 추가 선임	안전관리자 추가 선임(6.30)	시정명령	진행	
3	한화케미칼(주) (여수)	해경서	2.21.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 취급물질의 특성 반영 방제시나리오 작성	방제시나리오 재작성(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
4	한국석유공사 (여수)	해경서 여수지방해수청 산업통상자원부 여수소방서 전기안전공사 목원대학교 (주)두일리앤씨 위험물검사원	2.25.	비상계획서	▶ 방제업체(용역)의 보유자원 기재	비상계획서 수정(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 유증기 배출제어장치 작동여부 상세기록	기록부 양식 수정(6.30)	시정명령	진행	

연 번	업 체 명	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과					
				점 검 분 야	문 제 점 및 취 약 요 소 등 지 적 사 항	개 선 계 획 또는 결 과	조 치 내 용	결 과	비 고
5	GS칼텍스(주) (여수)	해경서 여수지방해수청 여수소방서 전기안전공사 가스안전공사 목원대학교 소방산업기술원 위험물검사원	2.26.	비상 계획서	▶ 사고대응 시나리오 개정 필요	시나리오 개정(6.30)	시정명령	진행	
				시설 안전 관리	▶ 자동 내압 해지를 위해 이송배관 시설 개선 필요	시설개선 중(6.30)	개선권고	진행	'18년
					▶ (목원) 교육훈련절차서 규정서식 추가	규정서식 추가(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (목원) 시험대상자 교육훈련 필요	교육대상자로 추가(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (목원) 품질문서 규정양식 사용 필요	규정양식 사용(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 유증기회수설비(VRU) 운영방법 검토	운용계획 수립(12.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 위험물 하역 안전설비 비치기준 준수	규정 수량의 안전설비 비치(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 부두 소방호스·노즐 등 교체	소방호스·노즐 등 교체(6.30)	시정명령	진행	
6	(주)E1 여수기지 (여수)	해경서 여수지방해수청 항만공사	2.28.	비상 계획서	▶ 해양시설 저장 용량 변경	변경등록(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 해양유출에 대한 시나리오 추가	시나리오 추가(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 비상대응조직을 일원화 후 훈련 실시	교육 및 훈련계획 수립(6.30)	시정명령	진행	
				시설 안전 관리	▶ LPG부두 난간 기둥 보수	난간기둥 보수(12.30)	개선권고	진행	
					▶ LPG부두 로딩암 차단밸브 계통도 및 배치 조정	차단밸브 계통도 및 배치 조정(6.30)	개선권고	진행	
					▶ 오일펜스 보관장소 변경	보관장소 변경(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 오일펜스 추가구입 및 설치방법 강구	오일펜스 추가구입(12.30)	개선권고	진행	
					▶ 해양배출수 자가처리시설 보강	시설보강(6.30)	개선권고	진행	
7	한국남동발전(주) (여수)	해경서	3.4.	오염방지관리인	▶ (해수청) 안전관리자 등 현장교육 훈련 실시	안전관리자 교육·훈련 실시(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 오염방지관리인 지휘, 감독 등 교육	현장교육 완료(3.4)	현지시정	완료	
				시설 안전 관리	▶ 오염방지관리인 교육 이수 필요	방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
					▶ 부두 내 오일펜스 설치 권고	오일펜스 설치(12.30)	개선권고	진행	
8	한국동서발전(주) (여수)	해경서	3.4.	오염방지관리인	▶ 선박과 부두 간 무선통신망 구축 필요	무선통신망 구축(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 오염방지관리인 교육 이수 필요	방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
					▶ 오염방지관리인 지휘, 감독 등 교육	현장교육 완료(3.4)	현지시정	완료	
					▶ 방제기자재 검인 제품 사용 교육	현장교육 완료(3.4.)	현지시정	완료	

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
9	(주)LG화학 (여수)	해경서	3.5.	비상계획서	▶ 취급물질의 거동특성 자료 추가	취급물질 자료 추가(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 계약 방제업체의 방제 대응능력 미흡	현장교육 완료(3.5.)	현지시정	완료	
					▶ 비상연락망 현행화	비상연락망 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 작성법 등 교육	현장교육 완료(3.5)	현지시정	완료	
					▶ 오염방지관리인 지휘, 감독 등 교육	현장교육 완료(3.5)	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶ E1의 LPG부두 이송배관 도색	이송배관 도색(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 중흥부두 5번 선석 로딩암~이송배관 도색	이송배관 도색(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 보관중인 유처리제 검정제품 비치	검정 유처리제 비치(6.30)	시정명령	진행	
10	거문도수협 (여수)	해경서	3.6.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 가상시나리오를 현실성 있게 재작성	가상시나리오 재작성(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
11	거문도 내연발전소 (여수)	해경서	3.6.	시설안전관리	▶ 기름이송작업 시 무선통신망 구축	무선통신망 구축(6.30.)	시정명령	진행	
				비상계획서	▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
12	롯데케미칼주 (여수)	해경서	3.7.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 부두와 방제선박 간 무선통신망 구축	무선통신망 구축(6.30)	시정명령	진행	
13	오일허브코리아주 (여수)	해경서 여수지방해수청 전남대학교 위험물검사원 한국선급	3.11.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 기재방법 현장교육	현장교육 완료(3.11)	현지시정	완료	
					▶ 기록부 미기재 과태료 처분	과태료 처분(3.12)	위법조치	완료	
				시설안전관리	▶ (해수청) 알루미늄 방화복 시야확보	시야확보 방안 마련(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 오일펜스를 폐쇄회로로 설치	오일펜스 설치방법 변경(6.30)	현지시정	완료	
14	롯데엠시시주 (여수)	해경서	3.12.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 해도상훈련 시 실질적 역할훈련 실시	현장교육 완료(3.12)	현지시정	완료	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 안전관리자와 조정실 비상연락망 구축	비상연락망 구축(6.30)	시정명령	진행	
15	한유주 (광양)	해경서	3.13.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 가상시나리오 수정 필요	가상시나리오 수정(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 기록부 미기록 지도장 발부	지도장 발부(3.13)	시정명령	완료	
				기름공수급	▶ 기름저장용량 기준 위탁배치 증서 발급 필요	위탁배치 증서 재발급 완료(2.28)	시정명령	완료	'18년

연번	업체명	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
16	OCI(주)광양공장 (광양)	해경서 여수지방해수청 전남대학교 위험물검사원	3.14.	비상 계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 해양오염 사고대응 시나리오 보완 필요	시나리오 보완(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획서 최신화	안전관리계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ (해수청) 안전관리자 실무교육 미이수	안전관리자 교육 이수(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 노후 오일펜스 교체 필요	오일펜스 교체(12.30)	시정명령	진행	
17	남해화학(주) (저장시설) (여수)	해경서 여수지방해수청	3.15.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 폼소화설비 연결호스 부식·파손	연결호스 신규교체(6.30)	시정명령	진행	
18	남해화학(주) (하역시설) (여수)	해경서	3.15.	시설안전관리	▶ 하역기 조정실 안전수칙 등 게시	안전수칙 게시(6.30)	시정명령	진행	
19	(주)신성탱크터미널 (여수)	해경서 여수지방해수청	3.18.	비상계획서	▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 시나리오의 사고내용 등 추가	시나리오 수정(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 방제창고 출입문 보수 필요	출입문 보수공사(6.30)	개선권고	진행	
					오염방지관리인	▶ 기록부 서명누락으로 지도장 발부	지도장 발부(3.18)	시정명령	완료
				▶ (해수청) 안전관리자 실무교육 이수 필요		안전관리자 교육 이수(6.30)	시정명령	진행	
20	이일캠(주) (여수)	해경서	3.19.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30.)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 중흥2부두 측 이송배관의 부식 등	시설관리계획 수립(6.30.)	시정명령	진행	
21	SY탱크터미널(주) (여수)	해경서 여수지방해수청 위험물검사원	3.20.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 해양오염비상계획서 대표자 변경 검인 필요	변경검인 완료(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인의 지휘·감독 철저	현장교육 완료(3.20.)	현지시정	완료	
					▶ 기록부 미기재 과태료 처분	과태료 처분(3.20)	위법조치	완료	
					▶ (해수청) 안전관리자 교육 미이수	안전관리자 교육 이수(6.30)	시정명령	진행	
22	(주)여수탱크터미널 (여수)	해경서 해수부 여수지방해수청	3.21.	비상 계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 작성법 현장교육	현장교육 완료(3.21)	현지시정	완료	
					▶ (해수청)안전관리자 교육 미이수	안전관리자 교육 이수(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청)부두 내 소화기 미비치	소화기 비치(6.30)	시정명령	진행	



연번	업체명	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
23	고흥군수협 (고흥)	해경서 고흥군청	3.22.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 폐유저장탱크 주변 관리 철저	현장교육 완료(3.22)	현지시정	완료	
24	고흥군수협 발포분급소 (고흥)	해경서 고흥군청	3.22.	시설안전관리	▶ 메인 볼밸브 볼트 조임 불량	현장조치 완료(3.22)	현지시정	완료	
					▶ 해수가 옥외탱크 주유구 인근까지 유입	방지턱 추가(12.30)	개선권고	진행	
25	고흥군수협 독대분급소(고흥)	해경서 고흥군청	3.22.	시설안전관리	▶ 급유소 내 방제기자재 배치	방제기자재 배치(6.30)	시정명령	진행	
26	고흥군수협 용동분급소(고흥)	해경서 고흥군청	3.22.	시설안전관리	▶ 급유소 내 방제기자재 배치	방제기자재 배치(6.30)	시정명령	진행	
27	LG MMA(주) (여수)	서해청 해경서	3.25.	비상계획서	▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 사고대응시나리오 수정·보완	시나리오 수정·보완(6.30)	시정명령	진행	
28	한국바스프(주) (여수)	서해청 해경서	3.25.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
29	월드에너지(주) (여수)	해경서	3.26.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
30	(유)유일마린 (여수)	해경서	3.26.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
31	롯데첨단소재(주) (여수)	해경서	4.2.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 인사이동에 따른 재임명	오염방지관리인 재임명(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 방지관리인 지휘·감독 미실시 과태료 처분	과태료 처분(4.3)	위법조치	완료	
32	금호티엔엘(주) (여수)	해경서	4.2.	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 임명 및 교육이수 권고	방지관리인 교육이수 등(12.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 하역기 내 하역작업 중지 기준 게시	기준 알림표 비치(6.30)	시정명령	진행	
33	GS바이오(주) (여수)	해경서	4.3.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
34	금호피엔비화학(주) (여수)	해경서	4.4.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30.)	시정명령	진행	
					▶ 비상계획서 대표자 변경검인 필요	대표자 변경검인(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 오일펜 미검정에 따른 교체 필요	검정된 오일펜스 구비(12.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 방지관리인 지휘·감독 미실시 과태료 처분	과태료 처분(4.4)	위법조치	완료	
35	(주)동특 (여수)	해경서	4.4.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 오일펜스 보관 커버 교체 필요	오일펜스 보관 커버 교체(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 산화된 유처리제 폐기처분 필요	유처리제 폐기처분(6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 서명누락지도장 발부	지도장 발부(4.4)	시정명령	완료	

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
36	대림산업(주)여수C4공장 (여수)	해경서	4.5.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 비상계획서 내 불필요 자료 삭제	비상계획서 수정(6.30)	시정명령	진행	
37	한라시멘트(주)(광양)	해경서	4.8.	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 법정교육이수 권고	오염방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
38	동양시멘트(주)(광양)	해경서	4.8.	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 법정교육이수 권고	오염방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 폐수처리시설 폐수오니 보관함 제작	폐수오니 보관함 제작(6.30)	시정명령	진행	
39	쌍용양회공업(주) (광양)	해경서	4.8.	오염방지관리인	▶ 해양오염방지관리인 법정교육이수 권고	오염방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
40	삼남석유화학(주) (여수)	해경서 여수지방해수청	4.9.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 배관도면에 긴급차단밸브 표시	비상계획서 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 자체안전관리계획 비상연락망 최신화	안전관리계획 현행화(6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ (해수청) 하역부두의 안전장비 수량부족	안전장비 구입(6.30)	시정명령	진행	
					▶ (해수청) 품소화설비의 호스 부식 및 파손	호스 신규교체(6.30)	시정명령	진행	
41	여수수협 군내저유소 (여수)	해경서	4.10.	비상계획서	▶ 해양오염대응 메뉴얼 현행화	메뉴얼 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 취급 오염물질 MSDS 비치 필요	MSDS 비치(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 오염대응 매뉴얼 도면에 긴급차단밸브 표시	메뉴얼 도면 보완(6.30)	시정명령	진행	
42	(주)포스코 광양제철소 (광양)	해경서	4.11.	오염방지관리인	▶ 해양오염방지관리인 추가 선임 권고	방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
43	(주)SNNC (광양)	해경서	4.11.	오염방지관리인	▶ 해양오염방지관리인 교육이수 및 선임 권고	방지관리인 교육이수(12.30)	시정명령	진행	
44	나로도수협 (고흥)	해경서	4.12.	비상계획서	▶ 해양시설오염비상계획서 현행화	비상계획서 현행화(6.30)	시정명령	진행	
					▶ 비상계획서 대표자 변경검인 필요	대표자 변경등록(5.4)	시정명령	진행	
45	거문도수협 초도저유소(여수)	해경서	4.22.	오염방지관리인	▶ 해양시설 오염물질기록부 작성법 교육	현장교육 완료(4.22)	현지시정	완료	
46	초도내연발전소	해경서	4.22.	오염방지관리인	▶ 해양시설 오염물질기록부 작성법 교육	현장교육 완료(4.22.)	현지시정	완료	
47	손죽도내연발전소	해경서	4.23.	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 재교육 이수 필요	방지관리인 재교육(12.30)	시정명령	진행	
48	평도내연발전소	해경서	4.23.	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 재교육 이수 필요	방지관리인 재교육(12.30)	시정명령	진행	
49	여수수협남면저유소 (여수)	해경서	4.24.	오염방지관리인	▶ 해양시설 오염물질기록부 작성법 교육	현장교육 완료(4.24)	현지시정	완료	

○ 완도해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	해남군수협 어란급유소 (해남군, 어란리)	해경, 소방, 지자체	2.20	비상계획서	▶오염방지관리인교육 이수 일자 및 관계기관 야간 비상연락망		시정명령	진행	
				비상계획서	▶ 자체 방제훈련 연1회 실시		시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 선박용주유기 거치대 교체	거치대 설치 완료(4.10)	개선권고	완료	
					▶ 선박주유취급소 방유벽 하단 유수분리조 외부 배출라인 철거	외부 배출라인 철거 완료(4.10))	개선권고	완료	
2	완도금일수협 신지급유소 (완도군, 강독리)	해경, 지자체, KOEM	3.6	비상계획서	▶ 자체 방제훈련 연1회 실시		시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 대리자 지정	대리자 지정 완료(3.6)	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶ 시설 안내표지판 교체(유류공수급라인, 소화펌프실)		개선권고	진행	
3	강진군수협 마량급유소 (강진군, 마량면)	해경, 소방, 지자체	3.7	오염방지관리인	▶ 사고 대비 비상연락망 업데이트	비상연락망 업데이트 완료(4.2)	시정명령	완료	
					▶ 해양시설오염물질기록부 양식 변경	오염물질기록부 변경 양식 사용	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ 주유취급소 내 적재된 플라스틱통(20ℓ) 이동	플라스틱통 자재창고로 이동 완료(3.7)	현지시정	완료	
					▶ 메가폰 1개 배터리 교체	배터리 교체 완료(3.7)	현지시정	완료	
					▶ 위험물일반취급소 표지판 수정	표지판 수정 완료(4.2)	시정명령	완료	
					▶ 지하탱크저장소 누유검지봉 설치	누유검지봉 설치 완료(3.8))	시정명령	완료	
				기름공수급	▶ 기름이송호스 일부 노후부분 교체		개선권고	진행	
4	완도금일수협 금당급유소 (완도군, 금당면)	해경	2.26	시설안전관리	▶ 선박주유취급소 방유벽 보수·설비		개선권고	진행	
					▶ 주유취급소 주변 환경미화	주변 환경 청소 완료(2.26)	현지시정	완료	
5	삼마도내연발전소 (해남군, 화산면)	해경	3.12	시설안전관리	▶ 기름저장탱크저장소 유수분리조 개폐구 밸브 상시 폐쇄	유수분리조 개폐구 밸브 폐쇄 조치(3.12)	현지시정	완료	
				오염방지관리인	▶ 폐유 및 지정폐기물 육상처리		시정명령	진행	
					▶ 오염방지관리인 대리자 지정	대리자 지정 완료	현지시정	완료	
6	완도소안수협 넙도급유소 (완도군, 노화읍)	해경	3.13	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 대리자 지정	대리자 지정 완료	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶ 선박주유취급소 주변 환경미화	환경미화 완료	현지시정	완료	

연 번	업 체 명 (지 역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과						
				점 검 분 야	문 제 점   및   취 약 요 소   등   지 적 사 항	개 선 계 획   또 는   결 과	조 치 내 용	결 과	비 고	
7	완도소안수협 보길급유소 (완도군, 보길면)	해경	3.18	오염방지관리인	▶ 해양시설오염물질기록부 양식 변경	변경 양식 사용 완료(3.18)	시정명령	완료		
					▶ 폐유 빠른 시일 내 업체 처리	지정업체 처리 완료(3.19)	시정명령	완료		
					▶ 선박주유취급소 유수분리조 내 폐유 등 처리	유수분리조 내 폐유처리 완료(3.18)	현지시정	완료		
8	완도금일수협 금일급유소 (완도군, 금일읍)	해경	3.19	오염방지관리인	▶ 해양시설오염물질기록부 폐유처리 사항 미기재	오염방지관리인 대상 시인서 징수(3.19)	위법조치	완료	과태료	
					▶ 오염방지관리인 대리자 지정	대리자 지정 완료	현지시정	완료		
					▶ 시설 내 폐유통 적법처리		시정명령	진행		
				시설안전관리	▶ 자체 안전점검표 시설 기준에 맞게 변경		시정명령	진행		
9	완도금일수협 생일급유소 (완도군, 생일면)	해경	3.20	시설안전관리	▶ 폐유저장용기(2㎥) 명판 부착	폐유저장용기 명판 부착 완료(3.30)	시정명령	완료		
					▶ 위험물취급소 현판 안전관리책임자 표기	안전관리책임자 표기 완료(3.30)	현지시정	완료		
				오염방지관리인	▶ 해양시설 오염방지관리인 교육 유효기간 만료 전 이수('19.9.17)		시정명령	진행		
10	완도소안수협 청산급유소 (완도군, 청산면)	해경	3.27	시설안전관리	▶ 지하저장탱크 주입구 “주의” 문구 표기		시정명령	진행		
					▶ 경유안전밸브 커버 개선 조치(파손상태)		시정명령	진행		
				오염방지관리인	▶ 해양시설오염물질기록부 관리자 서명란 부재	“해양시설 관리자의 서명란“ 도장 사용	시정명령	완료		
					▶ 폐유 빠른 시일 내 업체 처리		시정명령	진행		

○ 목포해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	GS칼텍스(주)목포물류센 터	해경 해수청 보건공단 환경공단 대한산업협회	2.20.	시설안전관리	▶ 품, 청수 이송배관 표기	색깔, 글씨로 구분 표기	개선권고	진행	
					▶ 노후된 수압테스트 이송호수 철거	철거 조치	현지시정	완료	
					▶ 소화펌프엔진 고장	수리 예정	시정명령	진행	
					▶ 이송라인 플랜지연결 볼트, 너트 부식	신제품으로 교체 예정	시정명령	진행	
					▶ 품모니터 노후 및 부식 등 고장	신제품으로 교체 예정	시정명령	진행	
					▶ 저장탱크 디스플레이 수리 요망	8개 전체 교체	시정명령	완료	‘18년
				비상계획서	▶ 해양오염사고 자체 대응시스템 구축	돌핀부두 내 오일펜스 상시 전장	개선권고	완료	‘18년
				시설안전관리	▶ 유조선 입출항정보관리시스템 구축	검토 결과 실효성 없어 미추진	개선권고	완료	‘18년
2	신안수협지도급유소	해경	3.8	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 임무 미숙지	임무 숙지	현지시정	완료	
3	현대오일뱅크(주) 목포물류센터	해경 해수청	3.11	시설안전관리	▶ 중질유라인에 자동차단시스템 설치	본부에 설치 예산 요청(1억원)	개선권고	진행	‘18년
					▶ 유조선 입출항정보관리시스템 구축	검토 결과 실효성 없어 미추진	개선권고	완료	‘18년
4	남선석유(주)	해경 해수청	3.12	비상계획서	▶ 해경, 공단 등 기관 명칭 오류	정확한 명칭 수정 후 편람	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 돌핀부두 소화기 2018.10월 이후 미점검	월간 점검	시정명령	진행	
5	영광수협계마사업소	해경	3.12	오염방지관리인	▶ 오염방지관리인 임무 미숙지	임무 숙지	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 기름저장시설 용량 오기 작성	정확한 용량 기록 후 편철	시정명령	진행	
6	신안수협흑산지점	해경 환경공단	4.2	비상계획서	▶ 종사자 1분기 교육 미 실시	종사자 교육 실시(2회)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶ 해양오염방지관리인 임무 미숙지	해양오염방지관리인 임무 숙지	현지시정	완료	

연 번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
7	((주)리드코프	해경 해수청	4.3	시설안전관리	▶레벨 알람 미설치	본부에 설치 예산 요청	개선권고	진행	‘18년
				비상계획서	▶물질 정보 미추가 및 정보 미숙지	비상계획서 변경 및 숙지	시정명령	진행	
					▶종사자 교육 미실시	종사자 교육 실시(2회)	시정명령	진행	
8	(주)제이비씨흑산발전소	해경 환경공단	4.3	비상계획서	▶종사자 1분기 교육 미실시	종사자 교육 실시	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶해양오염방지관리인 임무 미숙지	해양오염방지관리인 임무 숙지	현지시정	완료	
9	(유)해상토탈	해경	4.4	오염방지관리인	▶해양오염방지관리인 임무 미숙지	해양오염방지관리인 임무 숙지	현지시정	완료	
10	진도수협상조도사업소	해경	4.5	오염방지관리인	▶해양시설오염물질기록부 서명인누락	서명 누락 즉시 수정	시정명령	완료	
11	영광군안마도발전소	해경	4..11	비상계획서	▶기관별 연락처 미변경	변경 반영	시정명령	진행	
12	영광수협안마도사업소	해경	4.11	비상계획서	▶기관별 연락처 미변경	변경 반영	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶저유탱크 급유라인 부식 밸브 청락작업 실시		개선권고	진행	
					▶저유시설 주변 어구 등 화재위험요소 제거	이동 조치	시정명령	진행	
13	진도수협서망사업소	해경	4.12	비상계획서	▶해양시설오염물질기록부 단순오기	교육 및 수정 작성	시정명령	완료	
14	영광수협낙월도사업소	해경	4.15	비상계획서	▶해양시설신고증명서 훼손	영광군 재발급 요청	시정명령	진행	

○ 군산해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	GS칼텍스(주)군산 물류센터 (군산)	해경, 수산청, 소방서	2.28	기름공수급 안전관리	▶ (해수청)자체안전관리계획서 재검토	자체안전관리계획서 재검토	시정명령		
				비상계획서	▶ 해양오염비상계획서 방제자재 현행화	해양오염비상계획서 방제자재 현행화	시정명령		
				오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 작업사항 선박정보 등 기록 미흡	오염물질기록부 작업사항 기록철저	현지시정	완료	
2	현대오일뱅크(주) 군산자유소 (군산)	해경, 수산청, 소방서	3.7	기름공수급	▶ 돌핀 출하배관 기름받이 잔존유 제거	기름받이 잔존유 제거	시정명령		
3	(주)에너지넷군산탱크 터미널 (군산)	해경, 수산청, 소방서	3.7	기름공수급 안전관리	▶ 철제 계단 및 안전 난간대 부식시정	철제 계단 및 안전 난간대 부식시정	개선권고	진행	18년
					▶ (해수청)작업절차서 및 하역사자체안전관리계획서 비치	작업절차서 및 자체안전관리계획서 비치	시정명령		
				오염방지관리인	▶ 방제자재 주기적 점검	방제자재 주기적 점검	시정명령		
				비상계획서	▶ 해양오염비상계획서 현행화	해양오염비상계획서 현행화	시정명령		
4	군산수협 비응항 급유소 (군산)	해경, 수산청, 소방서	3.19	기름공수급 안전관리	▶ (해수청)자체안전관리계획서 재검토	자체안전관리계획서 재검토	시정명령		
					▶ (해수청)비상대응훈련(2019년) 실시	비상대응훈련(2019년) 실시 후 결과제출	시정명령		
				비상계획서	▶ 방유제 배수로 관리대장 비치 기록	방유제 배수로 관리대장 비치 기록	시정명령		
					▶ 비상계획서 인원변동 등 현행화	비상계획서 인원변동 등 현행화	시정명령		
				시설안전관리	▶ (소방)표지 및 게시판 시설기준 미달	표지 및 게시판 시설기준 보수	시정명령		
					▶ (소방)급유설비 기초 부식 및 파손	급유설비 기초 부식 및 파손 정비	개선권고		
					▶ (소방)선박주유 집유설비 토사 제거 및 정리	선박주유 집유설비 정리	시정명령		

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과						
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고	
5	군산수협 해망동 급유소 (군산)	해경, 수산청, 소방서	3.19	기름공수급 안전관리	▶(해수청)기름 공급 안전수칙 현장 비치	기름 공급 안전수칙 현장 비치	시정명령			
					▶(해수청)급유 전 점검표 작성	급유 전 점검표 작성	시정명령			
				비상계획서	▶방유제 배수로 관리대장 비치 기록	방유제 배수로 관리대장 비치 기록	시정명령			
					시설안전관리	▶(소방)표지 및 게시판 시설 기준 미달	표지 및 게시판 시설 기준 미달	시정명령		
				▶(소방)트렌치 설비 토사 제거 필요		트렌치 설비 토사 제거 필요	시정명령			
				▶(소방)옥외 탱크 저장조 주입구 표지판 미설치		옥외 탱크 저장조 주입구 표지판 미설치	시정명령			
				▶(소방)옥외탱크 저장소 방유제 관통 배관 마감조치		옥외탱크 저장소 방유제 관통 배관 마감조치	개선권고			
				▶(소방)옥외탱크 저장소 이중 방유제 균열보수		옥외탱크 저장소 이중 방유제 균열보수	개선권고			
6	군산시 방축도발전소 (군산 방축도)	해경	4.3	시설안전관리	▶유류저장탱크 계단 등 부식 정비	유류저장탱크 계단 등 부식 정비	개선권고			
				비상계획서	▶비상연락망 정비 및 게시	비상연락망 정비 및 게시	현지시정	완료		
7	군산수협 개야도출장소 (군산 개야도)	해경	4.5	기름공수급	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	현지시정	완료		
8	군산수협 장자도출장소 (군산 장자도)	해경	3.28	시설안전관리	▶유류저장탱크 외부 부식 등 제거	▶유류저장탱크 외부 부식 등 제거	개선권고			
9	군산수협 여청도출장소 (군산 여청도)	해경	4.15	기름공수급	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	현지시정	완료		
10	군산수협 연도출장소 (군산 연도)	해경	4.4	비상계획서	▶비상연락망 현행화	▶비상연락망 현행화	현지시정	완료		
				기름공수급	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	▶기름공수급 안전수칙 비치 필요	현지시정	완료		



○ 부안해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	부안수협 격포급유소 (전북, 부안)	해경, 소방, 지자체	2.25.	오염방지관리인	▶개인보호장구 구비 보유 권고	일회용보호복 및 방제작업도구 세트 구비	개선권고		
					▶주유건 방유턱 확장 설치	급유소 방유턱 확장 설치	개선권고	완료	
					▶지하매립 송유관에 대한 점검 미 실시	송유관 압력테스트 실시	개선권고	완료	
					▶방제창고 앞 주차금지 안내문 부착	주차금지 안내문	시정명령		
				비상계획서	▶비상연락망 등 현행화	비상연락망 및 조직명 현행화	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶(소방)주유취급소 불법 증축(6㎡)	건축물 등록	위법조치		
					▶(소방)소화기 노후에 따른 교체 3대	소화기 교체	시정명령		
					▶(소방)이동용 콘센트 제거	이동용 콘센트 제거	시정명령		
2	부안수협 위도급유소 (전북, 부안)	해경	3.6	오염방지관리인	▶주유호스 하부 기름받이 설치	호스 하단 기름받이 설치	개선권고		
					▶방제작업 소모품 구비	일회용보호복 및 방제작업도구 세트 구비	개선권고		
3	제이비씨 위도발전소 (전북, 부안)	해경, 소방	3.28	오염방지관리인	▶오염물질기록부 단순 오기재	오기재 사항 지도 및 현지시정	현지시정	완료	
					▶방제작업복 및 작업도구세트 구비	일회용보호복 및 방제작업도구 세트 구비	개선권고		
				시설안전관리	▶(소방)포 소화 원액 부족	포 소화 원액 충전	시정명령		

## 라. 남해지방해양경찰청

### ○ 울산해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	(주)판한농 (울산 남구)	해경, 해수청, 항만공사	2.19	비상계획서	▶ 긴급차단장치(밸브)표시 도면 미비치	긴급차단장치(밸브) 표시된 도면 비치	현지시정	완료	
					▶ 해상유출에 따른 방제훈련필요 및 기록내용 미흡	해상유출에 따른 훈련시행(19년도 훈련 시 적용 예정) 및 방제훈련 상세내용 기록유지	시정명령	진행	
				기름공수급	▶ 해양시설-하역시설-선박 간 통신망 구축 미흡	해양시설-하역시설-선박간 동일채널의 통신망(VHF) 구축	시정명령	진행	
2	모빌코리아 유탕유(주) (울산, 남구)	해경, 해수청, 항만공사	2.19	기름공수급	▶ 해양시설-하역시설-선박 간 통신망 구축 미흡	해양시설-하역시설-선박간 동일채널의 통신망(VHF) 구축	시정명령	진행	
3	한국동서발전(주) 울산화력본부 (울산, 남구)	해경, 해수청, 항만공사	2.21	오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 기록사항 미흡	오염물질기록부 미흡사항 기재	현지시정	완료	
					▶ 오염방지관리인(총 7명중 2명) 교육 미이수	오염방지관리인 교육 이수	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 유수분리조 주변 폐기물 미처리 및 청결관리 미흡	폐기물 처리 및 펌프주변 청소작업	시정명령	진행	
4	미창석유(주) (울산, 남구)	해경, 해수청, 항만공사	2.21	오염방지관리인	▶오염방지관리인 추가 임명 필요	오염방지관리인 추가 임명	시정명령	진행	
5	울산수협 방어진위판장 (울산, 동구)	해경	2.22	비상계획서	▶비상계획서상 비상연락망 개정기록 미흡	비상계획서상 비상연락망 개정기록	현지시정	완료	
6	롯데정밀화학(주) (울산, 남구)	해경 해수청 해양환경공 단	2.26	비상계획서	▶비상계획서상 시설-선박 현장점검에 적합한 해양오염예방점검표 변경 필요	해양오염예방점검표 변경	시정명령	진행	
7	KPX글로벌(주) (울산, 남구)	해경 해수청 해양환경공 단	2.26	오염방지관리인	▶오염물질기록부 기록사항 미흡	오염물질기록부 미흡사항 기재	현지시정	완료	
				비상계획서	▶해상유출에 따른 방제훈련필요	해상유출에 따른 훈련시행 (19년도 훈련 시 적용예정)	시정명령	진행	

연 번	업 체 명 (지 역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과					
				점 검 분 야	문 제 점 및 취 약 요 소 등 지 적 사 항	개 선 계 획 또는 결 과	조 치 내 용	결 과	비 고
8	울산수협 강동지점 (울산, 북구)	해경	2.28	시설안전관리	탱크 레벨게이지 고장으로 인한 수리 필요	레벨게이지 수리	개선권고	진행	예산 300 만원
9	한국석유공사 (울산 남구)	해경 해수청 목원대 한국전기공사 한국가스공사 대한엔지니 어링 한국소방시설 협회 해양환경공단 항만공사	3.5	비상계획서	▶ 해상유출에 따른 방제훈련필요	해상유출에 따른 훈련시행 (19년도 훈련 시 적용예정)	시정명령	진행	
10	동북화학 (울산 남구)	해경 해수청 해양환경공단 항만공사 한국해사위 험물검사원	비상계획서	▶ 비상계획서 개정기록사항 미흡	개정기록 조치	현지시정	완료		
				▶ 해상유출에 따른 해양오염방제훈련필요	해상유출에 따른 방제훈련시행 (19년도 훈련 시 적용예정)	시정명령	진행		
			시설안전관리	▶ 방총재(펜더) 상부 오염물질 제거	오염물질 제거	시정명령	진행		
				▶ 권취기 작동법 표지판 설치 필요	권취기 작동법 표지판 설치	개선권고	진행		
				▶ 방제창고 내 방제작업 관련 안전수칙 비치 필요	안전수칙 비치	시정명령	진행		
				▶ 방제창고 내 보관된 폐흡착재 사용금지	폐흡착재 제거	시정명령	진행		
				▶ (해수청)국제육상소화 연결구 미배치	연결구 배치	시정명령	진행		
				▶ (해수청)1부두 차막이 부분파손	차막이 부분파손부 보수	시정명령	진행		
				▶ (해수청)2부두 접안등(LED) 파손	접안등 교체	시정명령	진행		
				▶ 3부두 방총재 볼트 풀림 보수조치 필요	볼트 풀림부 볼팅작업 보수 공사(5월)	개선권고	진행	‘18 지적 사항 예산 2억2천	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
11	성운탱크터미널 (울산 남구)	해경 해수청 해양환경공단 항만공사	3.6	오염방지관리인	▶오염물질기록부 작성 미흡	오염물질기록부 미흡사항 기재	현지시정	완료	
12	금호석유화학 (울산 남구)	해경 해수청 항만공사	3.7	비상계획서	▶비상계획서 개정기록사항 미흡	개정사항 기록	현지시정	완료	
13	극동유화 (울산 남구)	해경 해수청	3.8	비상계획서	▶비상계획서상 탱크도면 최신화 필요	비상계획서상 탱크도면 최신화 교체	현지시정	완료	
14	효성화학 탱크터미널 (울산 남구)	해경 해수청	3.8	오염방지관리인	▶방제기자재(유처리제) 유효기간 만료로 성능검사 또는 교체 필요	유처리제 교체	개선권고	완료 (3.15)	
				비상계획서	▶비상계획서상 개정기록사항 미흡	개정사항 기록	현지시정	완료	
15	SK에너지 (울산 남구)	해경 산자부 목원대 한국가스공사 한국전기공사 해수청 한국석유공사	3.11~ 12	시설안전관리	▶오일펜스 권취기(와인더) 작동법 비치	작동법 비치	개선권고	완료 (4.11)	
					▶방제창고 내 방제작업자 안전수칙 비치	안전수칙 비치	개선권고	완료 (4.11)	
					▶선박접안시 안전사고 예방을 위해 돌핀부두(5부두) 설치 팬다 적정성(부두 면적대비 팬다 설치개수, 설치규격 등) 여부 검토 개선권고	팬다 설치 적정성 자체검토중, 5부두 파손부 보수 진행중 (‘19년 말 보수보강 완료 예정)	개선권고	진행	‘18 지적 사항 예산 3억5천
16	울산아로마틱스 (울산 남구)	해경 해수청 항만공사	3.13	비상계획서	▶비상계획서상 개정기록사항 미흡	개정사항 기록조치	현지시정	완료	
17	대한유화 (울산 울주군)	해경 해수청	3.15	비상계획서	▶긴급차단장치 위치가 포함된 배관도면 미비치	배관도면 비치	현지시정	완료	
					▶비상계획서상 방제자재 수량 현행화 필요	방제자재 수량 수정	현지시정	완료	
					▶비상계획서상 개정기록사항 미흡	개정사항 기록조치	현지시정	완료	
18	LS-NIKKO 동제련 (울산 울주군)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.19	비상계획서	▶비상계획서상 우배수로 점검표 일부 작성미흡	우배수로 점검표 작성	현지시정	완료	
					▶비상계획서상 개정기록사항 미흡	개정사항 기록조치	현지시정	완료	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
19	LS-NIKKO 동제련 (하역시설) (울산 온산읍)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.19	시설안전관리	▶(해수청)개인보호구(가스마스크) 정화통 교체필요	정 화 통 교 체	시정명령	진행중	
20	고려아연 (하역시설) (울산 온산읍)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.19	시설안전관리	▶(해수청)부두내 방치된 폐전선 제거 필요	▶폐전선 제거	시정명령	진행중	
21	온산탱크터미널 (울산 온산읍)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.20	비상계획서	▶비상계획서상 비상연락망 개정 미기록	▶개정사항 기록	현지시정	완료	
					▶비상계획서상 방제자재 배치도 현행화 필요	▶배치도 현행화	현지시정	완료	
22	정일스톨트 (울산 온산읍)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.22	시설안전관리	▶해양오염사고 시 신속한 초동조치를 위해 부두내 권취기 오일펜스 설치필요	부두에 권취기 오일펜스 설치	개선권고	진행	예산 220백 만원
				오염방지관리인	▶방제창고 내 유흡착재 형식승인 제품으로 교체	유흡착재 형식승인제품으로 교체	시정명령	진행	
23	현대오일터미널 (울산 온산읍)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	3.26	오염방지관리인	▶오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
				비상계획서	▶오염사고 발생 시 긴급초동조치를 위한 부두 내 방제자재 분산배치 필요	방제자재 분산배치	개선권고	진행	
24	기장수협 대변지소 (부산 기장군)	해경 지자체	3.28	오염방지관리인	▶오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
				시설 안전관리	▶탱크 레벨게이지 고장으로 인한 수리 필요	레벨게이지 교체	개선권고	진행	예산 500 만원
				오염방지관리인	▶방제기자재(유처리제) 유효기간 만료로 성능검사 또는 교체 필요	유처리제 교체	개선권고	진행	
25	기장수협 학리지소 (부산 기장군)	해경	3.28	오염방지관리인	▶오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	

연 번	업 체 명 (지 역)	점 검 방 법	점 검 일 자	점 검 결 과					
				점 검 분 야	문 제 점 및 취 약 요 소 등 지 적 사 항	개 선 계 획 또는 결 과	조 치 내 용	결 과	비 고
26	SK가스 (구 지허브) (울산 남구)	해경 해수청 항만공사	4.2	비상계획서	▶ 해양오염비상계획서 현행화 일부 미흡	비상계획서 현행화 조치	현지시정	완료	
27	태영인더스트리 (울산남구)	해경 해수청 항만공사 한국해사위 험물검사원	4.4	오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
28	SK종합화학 (울산남구)	해경 해수청	4.5	비상계획서	▶ 해양오염비상계획서 개정기록사항 미흡	개정사항 기록조치	현지시정	완료	
29	SK루브리컨츠 (울산남구)	해경 해수청	4.5	오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 오염방제 교육·훈련 시행 후 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
30	S-OIL (울산남구)	해경 해수청 산자부 목원대 한국전기공사 한국가스공사 한국석유공사	4.9~ 4.10	시설안전관리	▶ 방제창고 내 방제작업관련 안전수칙 비치 필요	안전수칙 비치	개선권고	진행	
31	한국보팩터미널 (울산 남구)	해경 해수청	4.17	오염방지관리인	▶ 오염물질기록부 기록사항 미흡	미흡사항 기록조치	현지시정	완료	
				비상계획서	▶ 비상계획서상 개정기록 사항 미흡	개정기록 조치	현지시정	완료	

## ○ 부산해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과						
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고	
1	SK에너지(주) 영남물류센터 (부산, 영도구)	해수청, 해경, 항만공사, 해양환경 공단	3. 4.	시설 안전관리	▶유류저장탱크 폼 챔버 노후로 인한 부식 진행으로 교체 필요	시설 내 총 11기 탱크 중 1기 탱크 폼 챔버는 18년 교체완료, 탱크 10기 폼 챔버 교체 예정	개선권고	진행		
					▶외각 및 출하대 모니터링 위주로 CCTV 설치되어 있으므로 저장탱크 지역을 모니터링할 수 있는 CCTV 설치 필요	CCTV 2기 추가 설치 예정	개선권고	진행		
					▶'08년 해양시설 기름기록부가 해양시설 오염물질 기록부로 변경되었음에도 이전 버전 사용	개정된 오염물질 기록부 사용 예정	시정명령	진행		
2	(주)미창석유공업 (부산, 영도구)	해수청, 해경, 항만공사, 해양환경 공단	3. 4.	시설 안전관리	▶폼 소화설비 내 폼 노후로 인해 교체 필요 ▶'08년 해양시설 기름기록부가 해양시설 오염물질 기록부로 변경되었음에도 이전 버전 사용	폼 소화설비 내 폼 교체 예정 개정된 오염물질 기록부 사용 예정	개선권고 시정명령	진행 진행		
				비상계획서	▶최종 검인받은 해양시설 오염비상계획서('16) 와 이전에 검인받은 비상계획서를 함께 비치로 오염 사고 발생 시 혼동 우려	최종 검인된 비상계획서만 비치	현지시정	완료		
3	(주)모든 (부산, 사하구)	행정안전부, 해수청, 해경, 항만공사, 해양환경 공단	3. 5.	시설 안전관리	▶경질유 펌프실 전기스위치 방폭형으로 교체 권고	전기스위치 박스 방폭형으로 교체 예정	개선권고	진행		
					▶옥외탱크 방유벽 높이미달, 탱크 밀판 크랙, 일부 파손에 따라 일제 정비 필요	탱크 및 방유 벽 높이 증축 등 전반적인 정비 예정	개선권고	진행		
					▶(주)모든 부두 비치 방제자재함 내 오일펜스 구매 일자만('16년) 기재되어 있음	오일펜스 구매, 점검, 훈련 중 사용일자 등을 기재하게끔 권고	현지시정	완료		
				기름 공수급	▶'08년 해양시설 기름기록부가 해양시설 오염물질 기록부로 변경되었음에도 이전 버전 사용	개정된 오염물질 기록부 사용 예정	시정명령	진행		
					▶오염물질 기록부 상 코드 및 내용 부실	오염물질 기록부 작성 방법 교육 실시	현지시정	완료		
비상계획서	▶비상계획서 및 방제훈련 결과 철 내 비상연락망 업데이트 필요	비상계획서 및 각종 철 내 비상연락망 확인 및 업데이트 예정	시정명령	진행						
4	(주)부산탱크 터미널 (부산, 사하구)	해수청, 해경, 항만공사, 해양환경 공단	3. 5.	시설 안전관리	▶탱크 밀판 녹 제거, 탱크 방유벽 크랙 보수, 통기관·인화방지방 정비 필요 등	옥외탱크 저장소 관련 설비 정비 예정	개선권고	진행		
				기름 공수급	▶'08년 해양시설 기름기록부가 해양시설 오염물질 기록부로 변경되었음에도 이전 버전 사용	개정된 오염물질 기록부 사용 예정	시정명령	진행		

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과						
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고	
5	삼한산업(주) (부산, 사하구)	행정안전부, 해수청, 해경, 항만공사, 해양환경 공단	3. 5.	시설 안전관리	▶기름 및 HNS 저장탱크 폼 소화설비 노후	저장탱크 폼 소화설비 교체	개선권고	진행		
					▶시설에서 부두로 이어지는 이송배관 지하 챔버 내 고이는 우수 처리 시 유분 혼재 가능성	우수 처리 대장 생산, 우수 처리 시 유분 혼재 여부 확인 및 혼재 시 위탁처리	시정명령	진행		
					▶부두 하역장에 비상연락망 및 MSDS 미설치로 인 해 사고 발생 시 초동대응이 늦어질 우려	비상연락망 및 MSDS 설치 예정	시정명령	진행		
6	GS칼텍스(주) 부산물류센터 (부산, 남구)	해수청, 해경, 항만공사	3. 7.	시설 안전관리	▶기름저장탱크 배관, 외벽 등 보수 필요	기름저장탱크 배관, 외벽 등 전면 보수 예정	개선권고	진행		
				기름 공수급	▶해양시설 오염물질 기록부 작성 미흡 (입고, 출하, 폐기물 코드별로 작성 중)	오염물질 기록부 취합 및 기록부 작성 교육 실시	현지시정	완료		
				비상계획서	▶표준안 변경검인 필요	표준안 변경검인 검토 진행 중(해경서)	시정명령	진행	‘18년	
7	현대오일뱅크(주) 부산물류센터 (부산, 남구)	해수청, 해경, 항만공사	3. 7.	시설 안전관리	▶노후 기름저장탱크 4기 개방검사 필요	기름저장탱크 4기 개방검사 실시 예정	개선권고	진행		
				기름 공수급	▶기름저장탱크 개방검사 후 발생된 폐유 및 폐기 물 처리내역을 해양시설 오염물질 기록부에 미기 재(2018. 5. 1.~12.15. 약 8개월간)	해양환경관리법 제34조제1항 및 제132조 제4항 제3호 의거 과태료 부과예정(30만원)	위법조치	진행		
				비상계획서	▶표준안 변경검인 필요	표준안 변경검인 검토 진행 중(해경서)	시정명령	진행	‘18년	
8	(주)한국셀섹유 부산지사 (부산, 남구)	해수청, 해경, 항만공사	3. 7.	시설 안전관리	▶선박 입고 배관 내 PIGGING SYSTEM 노후 (PIGGING SYSTEM : 입고 작업 후 에어블로우 작 업과 같은 역할을 하는 시스템)	선박 입고 배관 내 PIGGING SYSTEM 보수	개선권고	진행		
				기름 공수급	▶부두 입구 게시판 내 비상연락망 재정비 필요	부두 입구 게시판 비상연락망 업데이트 예정	시정명령	진행		
					▶오염물질 기록부 월 1회 오염방지관리인이 확인 서 명 기재	오염물질 기록부 작성방법 교육(지도장)	위법조치	진행		
9	대형선망 수산업협동조합 (부산, 서구)	해경, 지자체	3. 12.	기름 공수급	▶오염물질 기록부 상 A, B코드 기록부와 C코드 기 록부 따로 기재	오염물질 기록부 작성방법 교육, 취합해서 작 성 예정	시정명령	진행		
10	부산시수협 민락지점 (부산, 수영구)	해경, 지자체	3. 25.	비상계획서	▶비상연락망 업데이트 필요	비상연락망 업데이트	시정명령	진행		
					▶안전점검표 서식 변경 필요	안전점검표 서식 변경	시정명령	진행		



## ○ 창원해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	마산수협 원전급유소 (창원, 합포구)	해경, 지자체	1.31	비상계획서	▶탱크 도면 긴급 차단장치 미 표시	탱크 도면 긴급 차단장치 표시 완료(1.31)	현지시정	완료	
				시설 안전관리	▶유수분리조 퇴적물 청소상태 불량	유수분리조 퇴적물 청소완료(2.26)	시정명령	완료	
					▶유수분리조 밸브부식	유수분리조 밸브 교체 완료(2.26)	시정명령	완료	
					▶유류저장탱크 접지선 노후	접지선 보강 완료(2.26)	시정명령	완료	
					▶해상주유시설 방유벽 일부 균열	방유벽 보수 완료(2.26)	시정명령	완료	
					▶폐유저장탱크실 관리 미흡(캔 처리 방법 등)	폐유저장탱크실 청소, 캔 정리 완료(2.26)	시정명령	완료	
					▶지하저장탱크 상부 빗물이 고여 부식위험	탱크 상부 고인 빗물 제거 완료(2.26)	시정명령	완료	
2	멸치권현망수협 마산지소 (창원, 합포구)	해경, 해수청, 소방, 해양환경 공단	3.5	비상계획서	▶기름유출 상황 시나리오 미흡	규모·유종별 시나리오 보완 예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶비상연락망 및 방제자재 현황 최신화 필요	비상연락망 및 방제자재 현황 최신화(3.5)	현지시정	완료	
					▶주유취급소 방유제 크랙 발생	주유취급소 방유제 크랙 보완 예정	시정명령	진행	
					▶유류 배관 측 유수분리조 관리상태 미흡	시멘트 처리 등보강 예정	시정명령	진행	
					▶(공단) 탱크 유증기 배출관 노후 및 외관 청소상태 불량	탱크 유증기 배출관 청소 및 보완 예정	시정명령	진행	
				기름 공·수급	▶주유취급소 비상상황 시 신고안내 현수막 게시 필요	주유취급소 119 신고 안내 현수막 게시 예정	시정명령	진행	
					▶(해수청) 일일 안전점검표 양식 체크리스트 미흡	일일 안전점검표 양식에 반기별 안전점검표 체크리스트 추가 예정	시정명령	진행	
3	진해수협 (창원, 진해구)	해경, 지자체, 소방, 해양환경 공단	3.12	시설안전관리	▶오일펜스 관리 상태 미흡(우천 시 우려)	오일펜스 덮개 등 씌워서 관리 예정	시정명령	진행	
					▶탱크 자체 노후·부식으로 관리 미흡	도색 등으로 부식되지 않도록 보강예정	개선권고	진행	
					▶탱크 연결 밸브, 이송관 등 부식	도색 등으로 부식되지 않도록 보강예정	개선권고	진행	
					▶유수분리조 청소상태 미흡	이물질 제거 등 유수분리조 청소(3.12)	현지시정	완료	
				기름 공·수급	▶유류 주유구 커플링 틈새 미세 누유	주유구 커플링 수리작업 예정	시정명령	진행	
4	GS칼텍스(주) 창원물류센터 (창원, 성산구)	해경, 해수청, 지자체, 해양환경 공단	3.14	시설안전관리	▶시설·부두 방유제 크랙 발생, 부분 보수 필요	방유제 크랙 부분 보수 예정	시정명령	진행	
				비상계획서	▶해양오염사고 대응 시나리오 추가 (저유조 파공으로 기름 해양유출 가정)	기름 해양유출 가정 시나리오 추가 예정	시정명령	진행	
					▶긴급 차단장치 표시 배관도면 현장 미비치	긴급 차단장치 표시 배관도면 현장 비치 예정	시정명령	진행	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
5	SK에너지(주) 마산물류센터 (창원, 합포구)	해경, 해수청, 지자체, 해양환경 공단, 전기공사	3.19	비상계획서	▶비상계획서상 도면 구분 미표기 (기름라인, 우수로, 비상차단밸브 표기)	비상계획서상 도면 구분 표기 예정	시정명령	진행	
					▶해양오염 시나리오 세분화 필요(유종·규모별)	유종·규모별 구분, 시나리오 세분화 예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶탱크 주변 방유제 크랙 발생	방유제 크랙 보완작업 예정	시정명령	진행	
					▶배수펌프 외함 전기 접지상태 불량	배수펌프 외함 전기 접지부분 보완 조치 예정	시정명령	진행	
6	마산수협 (창원, 합포구)	해경, 지자체, 소방, 해수청 해양환경 공단	3.20	시설안전관리	▶(해양환경공단) 위험물 보관시설 내 방폭등 케이스 파손	위험물 보관시설 내 방폭등 수리 예정	시정명령	진행	
					▶(해양환경공단) 유류저장탱크 에어벤트 안전망 부식	유류저장탱크 에어벤트 안전망 분해, 소재 또는 교체 예정	시정명령	진행	
					▶방유벽 우수통로 캡 필요	방유벽 우수통로 캡 설치(3.20)	현지시정	완료	
					▶주유기 거치대 주변 기름 제거 필요	주유기 거치대 주변 기름 제거(3.20)	현지시정	완료	
			비상계획서	▶방제훈련·교육 기록부 상 연도 오기재	방제훈련·교육 기록부 상 연도 수정 (2018→2019) 기재(3.20)	현지시정	완료		
				▶비상계획서 도면상 비상차단밸브 미표시	비상계획서 도면상 비상차단밸브 표시 예정	시정명령	진행		
7	(주)아케마 진해공장 (창원, 진해구)	해경, 지자체, 소방, 전기안전 공사	3.21	오염방지관리인	▶오염물질기록부를 여러 서류와 같이 철하며, 별도로 구분되어 있지 않음	오염물질기록부 별도 관리·유지 예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶저장탱크 주변 방유제 크랙 발생 (단순 크랙이 아닌 우수로 부분 지표수 유입으로 재보강 작업이 필요한 사항)	저장탱크 주변 우수로 부분 크랙 재보강 작업 예정	개선권고	진행	
					▶(소방) 저장탱크 부착 오염물 제거 및 밸브 노후·부식으로 관리 작업 필요	저장탱크 오염물 제거 및 밸브 노후·부식 부분 클리닝, 도색 등 작업 예정	개선권고	진행	
8	창원서부수협 광암지점 (창원, 합포구)	해경	4.8	기름 공·수급	▶기름 공급 안전수칙 및 안전점검표 미비치	안전수칙 및 안전점검표 작성·비치 예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶유수분리조 청소상태 불량 및 관 교체 필요	유수분리조 청소 및 ‘ㄱ’자형 관 매설 예정	시정명령	진행	
					▶폐유저장통 미사용 밸브 마감 처리 필요	폐유저장통 미사용 밸브 마감 처리 예정	시정명령	진행	
					▶지하저유조 고무덮개 노후 및 상부 빗물이 고여 있어 우천시 취약	빗물 제거 및 지하저유조 고무덮개 교체 예정	시정명령	진행	

## ○ 통영해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	통영수협 (통영, 동호동)	해경, 지자체, KST, 해양환경 공단	2.19.	기름공수급	▶ 화물창 맨홀커버 상부에 탱크번호 식별표기	표기에정	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ (지자체)소화기내 소화약재 없어 교체 필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ 에어벤트 내 화염방지망 노후로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ (지자체)허가표지판(일자, 유종 등)노후로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ (KST)갑판상 도장 갈라져 청락(깡깡이)필요	청락예정	개선권고	진행	
2	부일석유판매 (통영, 동호동)	해경, 지자체	2.21.	기름 공수급	▶ 화물창 맨홀커버 상부에 탱크번호 식별표기	표기에정	개선권고	진행	
				비상계획서	▶ 해양오염비상계획서 현행화 필요	현행화 예정	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶ 에어벤트 내 화염방지망 노후로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ (지자체)위험물안전표지판 노후로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ 유조부선 내 유처리제 교체필요	교체완료	현지시정	완료	
3	경남오일넷 (통영, 동호동)	해경, 지자체, KST	2.26.	기름 공수급	▶ 누유방지턱 마개 필요(플러그인 형식)	구매예정	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ 유류공급호스 끝단 개폐식밸브장치 부착 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ (지자체)소화기 내용년수 초과로 교체 필요	교체에정	개선권고	진행	
					▶ (KST)에어벤트 내 화염방지망 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 허가표지판(일자, 유종 등)노후로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	
4	삼천포수협 늪도분급소 (사천, 늪도)	해경	3.7	시설안전관리	▶ 주유취급소에 차량충돌방지 안전가이드 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 주유취급소 하부 녹슨 부분 제거 및 도색 필요	녹슨부분 제거 및 도색예정	개선권고	진행	
					▶ 유수분리조내 진흙 쌓여 있어 제거 필요	진흙제거	현지시정	완료	
				기름공수급	▶ 폐유저장소에 지정폐기물 보관표지판 노후	재설치 예정	개선권고	진행	
5	어의도발전소 (통영, 어의도)	해경	3.8	오염방지관리인	▶ 해양시설 안전점검사항 일부 누락	공사현황 및 영향 삽입예정	시정명령	진행	
6	지심도발전소 (거제, 지세포)	해경	3.11	시설안전관리	▶ 펌프가압장 입구측 출입문 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 옥외탱크 2기에 식별판 제작 필요	제작예정	개선권고	진행	
					▶ 누유방지벽에 위험물취급안전수칙판 제작필요	제작예정	개선권고	진행	
					▶ 유수분리조 덮개 노후(부식)로 교체필요	교체에정	개선권고	진행	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
7	거제수협 외포급유소 (거제, 외포)	해경	3.11	시설안전관리	▶ 유수분리조 입구에 거름망 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 유류저장탱크 에어벤트 내 화염방지망 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 유류저장탱크 측면 계단 부식제거필요	부식제거예정	개선권고	진행	
8	통영수협 견유급소 (통영, 용남)	해경	3.12	기름공수급	▶ 폐유저장소에 지정폐기물 보관표지판 노후	재설치 예정	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶ 계류바지 상부 주유취급시설 노후(녹슴)로 정비필요	녹제거 및 도색예정	개선권고	진행	
9	멀치권현망수협 (통영, 동호동)	해경, 소방서, 지자체, 해양환경공단	3.12	시설안전관리	▶ (소방)소화기 안전점검표 부착 필요	부착예정	개선권고	진행	
					▶ 유류저장탱크 상부 콘크리트 일부 균열 정비필요	균열부분 덧이음 예정	개선권고	진행	
					▶ 유류저장탱크 측면에 식별판 설치 필요	식별판 설치 예정	개선권고	진행	
					▶ (소방)유류저장탱크에 소화기 4기 추가 필요	소화기 추가 예정	개선권고	진행	
					▶ (소방)소방펌프실내 베어링 보호덮개 필요	제작예정	개선권고	진행	
10	거제수협 대포급유소 (거제, 남부)	해경	3.13	시설안전관리	▶ 옥외저장탱크 측면 계단 부식되어 도색 필요	녹제거 및 도색예정	개선권고	진행	
					▶ 유수분리조 입구측 잡초제거 필요	잡초제거	현지시정	완료	
11	거제수협 죽림급유소 (거제, 죽림)	해경	3.13	시설안전관리	▶ 유류공급호스 보관함에 표지판 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
					▶ 위험물허가표지판, 지정폐기물 보관표지판 상 관리책임자 변경필요	관리책임자 변경	현지시정	완료	
					▶ 소화기 내용년수(10년)초과로 교체필요	교체예정	개선권고	진행	
12	통영수협 삼덕급유소 (통영, 산양)	해경	3.14	시설안전관리	▶ 계류시설에 위치한 선박주유취급소 상부 철판 노후로 정비필요	부식제거 및 도색예정	개선권고	진행	
					▶ 소화기 내용년수(10년)초과로 교체필요	교체예정	개선권고	진행	
					▶ 지정폐기물 보관표지판 노후로 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
13	근해통발 미수급유소 (통영, 미수)	해경, 지자체	3.14	시설안전관리	▶ 지정폐기물 보관표지판 노후로 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
					▶ 시건장치필요(계류시설에 위치한 선박주유취급소, 지하저장탱크 상부의 주된 밸브, 주입구 밸브)	자율회 체결 예정	현지시정	완료	
					▶ 지하저장탱크 통기관내 인화방지망 교체필요(가는논의 구리재질)	교체예정	개선권고	진행	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
14	고성수협 거류급유소 (고성, 거류)	해경	3.19	시설안전관리	▶ 지하저장탱크 및 폐유보관소 통기관내 인화방지망 교체필요(가는논의 구리재질)	교체예정	개선권고	진행	
15	한국가스공사 통영기지본부 (통영, 광도)	해경, 소방서, 지자체, 해양환경공단	3.19	시설안전관리	▶ (소방)유류저장탱크 통기관 인화방지망 노후(녹슴)로 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
16	거제수협 장승포급유소 (거제, 장승포)	해경	3.21	시설안전관리	▶ 주유취급소측에 인식 표지판 필요	제작예정	개선권고	진행	
17	거제수협 지세포급유소 (거제, 지세포)	해경, 소방서, 지자체	3.21	시설안전관리	▶ 주유취급소 주입구 입구측 개폐장치보완필요	제작예정	개선권고	진행	
					▶ (소방)유류저장탱크 통기관 인화방지망 막혀(페인트 칠)교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
18	거제수협 관포급유소 (거제, 관포)	해경	3.25	시설안전관리	▶ 주유취급소 앞 폐유저장조 드레인콕으로 폐유 유출우려로 폐쇄필요(드레인콕 사용치 않음)	폐쇄예정	개선권고	진행	
19	거제수협 장목급유소 (거제, 장목)	해경	3.25	시설안전관리	▶ 도로변 급유시설(호스보관함) 외벽에 야광위험물 취급소 표지판 부착 필요	부착예정	개선권고	진행	
20	고성수협 수남급유소 (고성, 고성읍)	해경	3.26	시설안전관리	▶ 계류시설 위 선박주유기 거취대가 플라스틱 드럼통(비 고정 등)으로 보강작업 필요	보강예정	개선권고	진행	
21	고성수협 맥전포급유소 (고성, 하이)	해경	3.26	시설안전관리	▶ 옥외 유류저장탱크 하부 부식발생으로 도료작업 필요	도료작업예정	개선권고	진행	

연번	업체명 (지역)	점검방법	점검 일자	점 검 결 과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
22	옥지수협 (통영, 옥지)	해경, 소방서, 해양환경공단	3.28	시설안전관리	▶(소방)소방활동구역에 철재구조물(동결용대차)적재되어 있어 소방 활동 지장 초래	정리예정	시정명령	진행	
					▶(소방)옥외저장탱크 방유벽 내 소화기 정위치	사무실 소화기 위치이동예정	시정명령	진행	
					▶(소방)지하저장탱크 통기관 인화방지막 설치필요	설치예정	개선권고	진행	
23	거제수협 구조라급유소 (거제, 일운)	해경	4.8	시설안전관리	▶지자저장탱크 주입구 드레인콕으로 기름이 방울방울 유출되어 마감부착 필요	부착예정	개선권고	진행	
24	거제수협 성포급유소 (거제, 사등)	해경	4.8	시설안전관리	▶유류공급호스 손상으로 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
25	사량수협 (통영, 사량)	해경	4.9	시설안전관리	▶옥외탱크 주된 밸브 시건 장치 필요	설치예정	개선권고	진행	
26	고성수협 동해급유소	해경	4.15	시설안전점검	▶지정폐유탈유 통기관에 가는논의 구리망 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
27	고성수협 우두포급유소	해경	4.15	시설안전점검	▶지정폐유탈유 통기관에 가는논의 구리망 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	
					▶유류주입 주된 배관밸브 시건장치 필요	시건장치 예정	개선권고	진행	
28	YPK자-23 (거제, 저도)	해경, 지자체, 해양환경공단	4.16	시설안전분야	▶유류공급주유건 거취대 설치 필요	설치예정	개선권고	진행	
29	하동수협 (하동, 금남)	해경	4.17	시설안전분야	▶옥외탱크저장소 주입구밸브에 시건장치 필요	설치예정	개선권고	진행	
30	고성수협 하일급유소 (고성, 하일)	해경	4.19	시설안전분야	▶지정폐유탈유 통기관에 가는논의 구리망 교체 필요	교체예정	개선권고	진행	

## 마. 동해지방해양경찰청

### ○ 속초해양경찰서

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	죽왕수협 공현진 급유소	해경, 지자체, 소방서 합동점검	1.28	시설안전관리	▶ (해경) 유류탱크 외벽 부분 도색 미흡	2분기 예산 반영, 도색 예정 - 4,500천원, 6월 완료 예정	개선권고	진행	'18년
				시설안전관리	▶ (소방) 방유제 내 노후 대형 소화기 1개 교체 필요	대형 노후 소화기 1개 교체 완료 - 180천원, 3월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (해경) 이동탱크(유조차) 저장소 제원 및 주입구 표지판 부착 필요	표지판 제작 및 부착 완료 - 30천원, 3월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (해경) 폐유저장시설 및 주입구 시건장치 요망	시건장치(자물쇠) 설치 - 당일 완료	현지시정	완료	
2	고성군 수협 아야진 급유소	해경, 지자체, 소방서 합동점검	1.28	시설안전관리	▶ (해경) 유류탱크 상부 부분 도장 미흡	유류조성사업금 보조로 전체 도색 보수 계획하였으나, 순위 선정 탈락 - 3,000천원, 2020년 완료 예정	개선권고	진행	'18년
3	고성군 수협 거진 급유소	해경, 지자체, 소방서 합동점검	1.29	시설안전관리	▶ (소방) 소화설비 물탱크 배관 시설 보수 필요	2019.3.15. 보수 완료 - 소요예산 18,000천원	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 소화전함 소화호수 교체 필요	2019.3.15. 교체 완료 - 소요예산 300천원	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (해경) 방유제 부분 균열로 시설 보수 필요	견적서 발부, 보수 예정 - 4,000천원, 6월 완료 예정	개선권고	진행	'18년
				시설안전관리	▶ (해경) 유류탱크 상부, 계단, 배관 도장 미흡	견적서 발부, 도색 예정 - 12,000천원, 6월 완료 예정	개선권고	진행	'18년

연번	업체명	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
4	속초시 수협 급유소	해경, 지자체, 소방서, 합동점검	1.30	시설안전관리	▶ (해경) 유류탱크 상부 에어벤트 내 인화방지망 노후로 교체 필요	인화방지망 구입(3개) 교체 완료 - 45천원, 4월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (해경) 주유기 옆 유수분리기 상판 노후로 도장 미흡	주황색 페인트 도색 완료 - 30천원, 4월 완료	개선권고	완료	
				비상계획서	▶ (해경) 방제교육 및 훈련 보완 필요 (사진 첨부 등)	기존 자료에 사진 첨부 완료 - 4월 완료	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 노후 소화기 2개 교체 필요	소화기 2개 교체 완료 - 60천원, 3월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 트렌치 설비 내 퇴적물 제거 필요	트렌치 설비 청소 완료	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 펌프실 내 가연물 이관 필요	가연물을 일반창고로 이관 완료	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 위험물 이동용기(이름, 수량 등) 표시 미흡	위험물 이동용기 전량 폐기 완료	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 주입구 시건장치(자물쇠) 필요	시건장치(자물쇠) 설치 - 당일 완료	현지시정	완료	
5	대포수협 대포급유소	해경, 지자체, 소방서, 합동점검	1.30	시설안전관리	▶ (소방) 트렌치 설비 내 퇴적물 제거 필요	트렌치 설비 청소 완료	시정명령	완료	
6	강릉시 수협 급유소	해경, 지자체, 소방서,수 협 합동점검	2.1	비상계획서	▶ (해경) 방제교육 및 훈련 보완 필요 (사진 첨부 등)	기존 자료에 사진 첨부 완료 - 3월 완료	시정명령	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 주유취급소 옆 노후소화기 1개 교체 필요	노후 소화기 1개 교체 완료 - 30천원, 3월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 노후 게시판 교체 필요	위험물 게시판 제작 및 부착 완료 - 60천원, 3월 완료	개선권고	완료	
				시설안전관리	▶ (소방) 집유설비 주변 쓰레기 청소 필요	집유설비 주변 청소 완료 - 당일 완료	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶ (지자체) 유류시설 주변 적치물(어구 등) 이동 보관 필요	적치물(어구 등) 이동 보관 완료 - 3월 완료	시정명령	완료	



○ 동해해양경찰서서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	한국가스공사 삼척기지본부 (삼척)	해경, 소방, 지자체	1.30	오염방지관리인	- (해경)유통기한임박 유처리제 폐기 당부 (유통기한 2월까지)	- 유처리제 폐기 처리	시정명령	진행	
2	동해시수협 3급유기	해경, 해수청, 소방, 지자체	3.5	시설안전관리	- (소방)비상엔진펌프 연료 부족	- 비상엔진펌프 연료 보충 완료	현지시정	완료	
				시설안전관리	- (해수청)유류탱크 수급라인 도장 필요	- 유류탱크 수급라인 도장 소요경비 19,000천원 10월 도장 예정	개선권고	진행	
				비상계획서	- (해경)해양오염비상계획서 현행화	- 해양오염비상계획서 현행화	시정명령	진행	
3	영동석유(주)	해경, 해수청, 지자체	3.5	비상계획서	- (해경)해양오염비상계획서 현행화	- 해양오염비상계획서 현행화	시정명령	진행	-
				시설안전관리	- (해수청)유류저장탱크 소화라인 파공으로 수리 필요	- 유류저장탱크 소화라인 수리 소요경비 50천원 3월말 수리 예정	개선권고	진행	-
				시설안전관리	- (해수청)소화기 위험지역에 배치 필요	- 위험지역 내 소화기 배치	현지시정	완료	-
4	SK에너지 동해물류센터	해경, 해수청, 지자체, 산업공단	3.6	시설안전관리	- (해수청)소화기 내부 압력 미달	- 소화기 압력 충전	시정명령	3.14 완료	-
5	한국석유공사 동해지사	해경,해수청,지자 체,소방,목원대, 한국전기안전공사, 대한산업안전협회, 한국산업단지공단	3.7	오염방지관리인	- (해경)오염방지관리인의 재고관리 등 타 업무 겸직으로 해상 기름 수급 시 현장 지 휘·감독 임무 수행 곤란	- 기름 수급 작업 시 현장 지휘·감독 할 수 있도록 명확하게 업무지정	시정명령	진행	
6	한국전력 울릉내연발전소	해경, 지자체	3.19	기름공수급	- (해경)기름 주입구 캡 파손으로 교체 필요	- 캡 교체 소요경비 20천원 교체 완료	개선권고	완료	-
7	울릉주유소	해경, 지자체	3.19	비상계획서	- (해경)해양오염비상계획서 현행화 필요	- 해양오염비상계획서 현행화	현지시정	완료	-
8	울릉군수협 저동급유소	해경, 지자체	3.20	비상계획서	- (해경)해양오염비상계획서 현행화 필요	- 해양오염비상계획서 현행화	현지시정	완료	-
9	울릉군수협주유 소	해경, 지자체	3.20	비상계획서	- (해경)해양오염비상계획서 현행화 필요	- 해양오염비상계획서 현행화	현지시정	완료	-
10	울릉군수협 현포급유소	해경, 지자체	3.20	기름공수급	- (해경)기름 수급지역 기름받이 필요	- 이동식 기름받이 비치 소요경비 100천원 5월 비치 예정	개선권고	진행	-

○ 울진해양경찰서서

연번	업체명	점검방법	점검일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	죽변수협 (저유시설)	해경, 울진군 합동점검	3.06	시설안전관리	▶(울진군) 저유탱크 유수분리조내 퇴적물 적체	유수분리조 내 퇴적물 제거 조치	현지시정	완료	
				시설안전관리	▶(해경) 급유시설 배수구 폐쇄 운영	배수구 봉쇄 마개 제작·사용	개선권고	진행	
				오염방지관리인	▶(해경) 신규 배치직원 해양오염방지관리인 교육 미 이수	해양오염방지관리인 교육 이수	개선권고	진행	
2	강구수협 (저유시설)	(해경, 지자체, 소방서) 합동점검	3.12	시설안전관리	▶(소방) 위험물 표지판 불량	위험물 표지판 정비	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶(해경) 기름이송 배관 이동방향 미표기	기름이송 배관 이동방향 표기	개선권고	진행	
3	영덕북부수협 (저유시설)	(해경, 지자체, 소방서) 합동점검	3.14	시설안전관리	▶(소방) 위험물 표지판 불량	위험물 표지판 정비(4월중 예정)	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶(해경) 폐유저장시설 지정폐기물 미표기	표지판 설치(5월중 완료예정)	개선권고	진행	
4	후포수협 (저유시설)	(해경, 지자체) 합동점검	3.21	시설안전관리	▶(경북도) 폐유저장탱크 방유벽 내부 오염자갈 치환	폐유저장시설 내 오염자갈 치환	개선권고	진행	
				시설안전관리	▶(해경) 폐유저장탱크 방유벽 균열구간 보강·수리	폐유저장시설 방유벽 보강·수리	개선권고	진행	
5	항국공항 평해사업소 (하역시설)	(해경, 지자체) 합동점검	3.26	시설안전관리	▶(해경) 하역시설 탈락물질 해양유입 방지막 일부구간 소실	탈락물질 해양유입 방지막 추가보강	개선권고	진행	

○ 포항해양경찰서

번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	(주)포스코	해경, 해수청, 공단, 한국산업 안전	2.20.	시설 안전관리	▶14번선석 낙광방지판 일부 파손(5×1.5m)	파손부위 수리 - 40,000천원, 2월 26일 조치 완료	개선권고	완료	
2	(주)포스코켄텍	해경, 해수청, 공단, 남부소방서, 대구환경청	2.22	시설 안전관리	▶저장탱크 식별 표지판 노후	노후 표지판 3개 교체 - 300천원, 5월 완료 예정	개선권고	진행	
3	포항수협 급유소	해경, 해수청, 공단	2.27	시설 안전관리	▶1번 급유박스 내 급수함 개·폐문 탈락	급수함 개·폐문 수리 - 1,000천원, 8월 완료 예정	개선권고	진행	
4	OCI(주)포항공장	해경, 해수청, 대구환경청, 남부소방서, 공단	3.12	시설 안전관리	▶FCC 수급 부두(86번 A선석) 맨홀 상부 덮개 불량	맨홀 상부 덮개 재도색 또는 교체 - (재도색시) 200천원, 3월 중 완료 예정 - (교체시) 1,500천원, 5월 중 완료 예정	개선권고	진행	
				시설 안전관리	▶(소방) 크레오소트 탱크 안전표지판 불량	안전표지판 교체 - 100천원, 3월 13일 교체 완료	개선권고	완료	
5	구룡포수협 급유소	해경, 경북도청	3.15	시설 안전관리	▶옥외 2번 기름저장탱크 하부 유류 수급 밸브 불량	유류 수급 밸브 교체 - 2,000천원, 10월 중 완료 예정	개선권고	진행	
6	CJ대한통운	해경	3.19	시설 안전관리	▶81번 선석 야적시설 배후 방진막(2개소) 일부 파손	방진막 교체 - 1,500천원, 6월 중 완료 예정	개선권고	진행	
7	경주시수협 급유소	해경, 경북도청, 경주소방서	3.28	시설 안전관리	▶1번 경유 저장탱크 하부 지반 균열	지반 균열 보수 - 500천원, 7월 중 완료 예정	개선권고	진행	

## 바. 제주지방해양경찰청

### ○ 제주해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	(주)한라석유 제주저유소 (제주 건입)	해경서, 제주도청	2.26.	오염방지관리인	▶방제기자재(오일펜스) 보관방법 변경	오일펜스 아적 덮개 추가 및 2단적재 완료(3.20)	개선권고	완료	
				시설 안전관리	▶(도청)자가처리시설 해양시설 추가등록	해양시설 변경신고 완료(3.19)	시정명령	완료	
2	SK에너지(주) 제주물류센터 (제주 건입)	지방청, 해경서, 제주도청	3.5.	오염방지관리인	▶오염물질기록부 서명누락	오염물질기록부 작성방법 교육(3.5)	위법조치 (지도장)	완료	
				오염방지관리인	▶방제기자재 보관방법 등 관리 미흡	오일펜스 보관위치 변경 및 월간점검 실시예정(~6.30)	시정명령	진행	
				비상계획서	▶오염비상계획서 방제조직 등 현행화	오염비상계획서 현행화(~6.30)	시정명령	진행	
				시설안전관리	▶(도청)자가처리시설 해양시설 추가등록	해양시설 변경신고 예정(~6.30)	시정명령	진행	
3	GS칼텍스(주) 제주물류센터 (제주 건입)	해경서, 제주도청	3.7.	비상계획서	▶오염비상계획서 변경검인 기한 경과	오염비상계획서 변경검인 완료(4.3)	위법조치 (지도장)	완료	
				오염방지관리인	▶방제기자재 보관방법 준수	보관창고 내 관리자 등 지정사항 비치 완료(4.15)	시정명령	완료	
4	제주시수협	해경서, 제주도청	3.14.	오염방지관리인	▶오염물질기록부 오기재	오염물질기록부 작성방법 교육(3.14)	위법조치 (지도장)	완료	
				오염방지관리인	▶오염방지관리인 오염비상계획서 내용 숙지	오염비상계획서 내용 등 숙지사항 교육(3.14)	현지시정	완료	
				시설 안전관리	▶(도청)안전관리계획 전면 수정·보완	안전관리계획 수정·보완(~6.30)	시정명령	진행	

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
5	한국중부발전(주) 제주발전본부	해경서, 제주도청	3.22.	오염방지관리인	▶오염물질기록부 오기재	오염물질기록부 작성방법 교육(3.22)	위법조치 (지도장)	완료	
				오염방지관리인	▶오염방지관리인 오염비상계획서 내용 숙지	오염비상계획서 내용 등 숙지사항 교육(3.22)	현지시정	완료	
6	현대오일뱅크(주) 제주물류센터	해경서, 제주도청	3.26.	비상계획서	▶오염비상계획서 변경검인 기한 경과	오염비상계획서 변경검인 신청(~4.30)	위법조치 (지도장)	완료	
7	㈜유너스 제주자유소	해경서, 제주도청	3.26.	오염방지관리인	▶오염물질기록부 서명누락	오염물질기록부 작성방법 교육(3.26)	위법조치 (지도장)	완료	
				시설 안전관리	▶지정폐기물 보관장소 확보	지정폐기물 이동조치 및 표시(3.29)	개선권고	완료	
8	한림수협	해경서, 제주도청	3.26.	오염방지관리인	▶오일펜스 지퍼불량, 점검 미흡	오일펜스 교체 구입(~6.30)	시정명령	진행	
				오염방지관리인	▶오염방지관리인 대리자 지정 관련서류 비치	대리자 지정 서류 비치 예정(~6.30)	시정명령	진행	
9	추자도수협	해경서, 추자119, 추지면사무소	3.25	오염방지관리인	▶방제기자재 보관장소 및 오일펜스 덮개 확보	덮개 및 신축건물 내 방제창고 확보(~6.30)	시정명령	진행	
10	한국전력공사 제주지사 추자내연발전소	해경서, 추지면사무소	3.25	오염방지관리인	▶폐유저장용기 지정장소 보관	지정폐기물 보관장소로 이동 완료(3.26)	개선권고	완료	
				시설 안전관리	▶부식 등에 따른 기름탱크 외부 재도장	탱크 외벽 정비 및 재도장(입찰가 산정중)	개선권고	진행	‘17년

○ 서귀포해양경찰서

연번	업체명 (지역)	점검 방법	점검 일자	점검결과					
				점검분야	문제점 및 취약요소 등 지적사항	개선계획 또는 결과	조치내용	결과	비고
1	한국남부발전 (주)남제주 발전본부 (서귀포, 화순)	해경서 제주도청	2.26	오염방지관리인	▶오염물질기록부 미기재(1개월 미경과)	▶오염물질기록부 즉시 시정 조치(2.26)	위법조치 (지도장)	완료	
				오염방지관리인	▶오염방지관리인 대리자 교육이수 권고	▶오염방지관리인 교육 이수(3.14)	시정명령	완료	
				비상계획서	▶비상계획서 비상연락망, 기관명 수정	▶오염비상계획서 수정(2.27)	시정명령	완료	
				비상계획서	▶방제선 등 위탁배치증서 미 비치(계약확인)	▶방제선 등 위탁배치증서 비치(2.26)	시정명령	완료	
2	모슬포수협	해경서 제주도청 서부소방서	3.12	비상계획서	▶비상계획서 표준안 미시행 (비상계획서 기관명, 안전점검표 등 수정)	▶오염비상계획서 수정(5월 중)	시정명령	진행	'18년
3	삼남석유(주) 서귀포저유소	해경서 제주도청 서귀포소방서	3.14	비상계획서	▶비상계획서 표준안 미시행 (비상계획서 기관명, 안전점검표 등 수정)	▶오염비상계획서 수정(5월 중)	시정명령	진행	
				비상계획서	▶해양시설 구조변경에 따른 변경신고	▶발생일로부터 30일 이내 변경신고(3월)	시정명령	완료	
4	서귀포수협	해경서 제주도청 서귀포소방서	3.21	비상계획서	▶비상계획서 기관명, 안전점검표 등 수정	▶오염비상계획서 수정(3.27)	시정명령	완료	
5	서귀포수협 위미분급소	해경서 제주도청 서귀포소방서	3.21	비상계획서	▶비상계획서 기관명, 안전점검표 등 수정	▶오염비상계획서 수정(3.27)	시정명령	완료	
6	성산포수협	해경서	3.25	비상계획서	▶비상계획서 기관명 등 수정	▶오염비상계획서 수정(5월 중)	시정명령	진행	