

필리핀 국제 방제지원

[방제물품 지원 3.23(목)]



▲ 울산 광역방제지원센터 방제물품 지원



▲ 광양 광역방제지원센터 방제물품 지원



▲ 울산 광역방제지원센터 방제물품 출고



▲ 광양 광역방제지원센터 방제물품 출고



▲ 울산 광역방제지원센터 오일펜스 출고




▲ 광양 광역방제지원센터 유흡착재 출고

■ 방제물품 출고 장소 : 울산·광양 광역방제지원센터

■ 방제물품 지원수량

— 유흡착재 20톤, 개인보호장구 2천세트, 오일펜스 1km



필리핀 국제 방제지원

[긴급방제팀 파견 2일차 3.28(화)]



▲ 필리핀 해경청 방문



▲ 한국 긴급방제팀-필리핀 해경 언론 브리핑



▲ 한국 긴급방제팀-필리핀 해경 언론 브리핑



▲ 필리핀 해경 사고상황 브리핑



▲ 필리핀 해양오염사고 대응 전략 논의



▲ 필리핀 해경

■ 마닐라 필리핀해경 본부 방문

- 「한국 해경-필리핀 해경」 공동 언론 브리핑, 상황정보 공유
- 한국 긴급방제팀, 한국대사관, 필리핀 해경, 필리핀 환경부 참석



▲ 필리핀 남부 바탄가스 해경서 방문




▲ 한국 해경-필리핀 해경



▲ 사고현장 민도로섬 이동



▲ 사고현장 민도로섬 이동



▲ 사고현장 민도로섬 이동



▲ 민도로섬 현장지휘소 도착, 방제전략 논의

■ 필리핀 남부 바탄가스 해경서 방문 : 한-필 협력 강조

■ 민도로섬 칼라판 현장지휘소 도착

－ 방제작업 현황 파악, 3.29 작업계획 공유



필리핀 국제 방제지원

[긴급방제팀 파견 3일차 3.29(수)]



▲ 헬기 탑승



▲ 한국-미국 항공감시



▲ 해안오염 및 해안방제 현황



▲ 블루카본 맹그로브숲



▲ 블루카본 맹그로브숲 오일펜스 보호



▲ 한국-필리핀-미국 항공감시 브리핑

■ 한국-필리핀-미국 합동 민도로섬 사고해역 항공감시
- 해안오염 상황 및 블루카본(맹그로브) 민감자원 확인



▲ 필리핀 해경 함정 승선



▲ 오일펜스 전장 준비



▲ 해상예찰 및 방제작업 확인



▲ 오염확인(무지개빛 엷은 유막)




▲ 긴급방제팀-필리핀 해경 승선원



▲ 오일펜스 전장

■ 사고해역 순찰 및 방제작업 지원

- 해상순찰을 통한 오염범위 확인(엷은 무지개빛 유막 발견)
- 오일펜스 전장을 위한 기술 지원 실시



필리핀 국제 방제지원

[긴급방제팀 파견 4일차 3.30(목)]



▲ 국제전문가 협력(ITOPF, OSRL)



▲ 국제전문가 협력(ITOPF, OSRL)



▲ 방제작업자 대상 안전교육



▲ 주민 대상 안전교육 자료 배부



▲ 해안방제 현장 방문



▲ 현지 언론 인터뷰

- 해안방제 현장 방문 안전교육 실시 : 방제작업자 및 주민 대상
- 현지 언론 인터뷰를 통한 필리핀 방문 목적 등 설명



▲ 천연소재(코코넛 가지 등) 오일펜스 자체 제작



▲ 자체제작 오일펜스 전장



▲ 해안오염 현장 확인



▲ 해안오염도 조사



▲ 해안오염 현장 확인



▲ PCG 대상 방제기술 교육

- 해안오염 현장 확인 : 해안오염도 조사 및 방제방법 논의
- 방제자재 부족으로, 천연재료(코코넛)를 활용 오일펜스 제작·활용
- PCG 대상 방제기술 교육
 - － 한국 지원 방제자재(오일펜스, 유흡착재, 개인보호장구) 사용법 등




필리핀 국제 방제지원

[긴급방제팀 파견 5일차 3.31(금)]




▲ 폴라지역 해안오염현황 브리핑



▲ 해안오염 현장 이동



▲ 밀림지역 오염확인



▲ 암반지역 오염확인



▲ 해안오염 확인



▲ 해안방제작업

■ 민도로섬 폴라지역 해안오염조사 및 방제기술 지원



▲ 작업자 대상 안전교육 실시




▲ 폴라지역 해안방제 기술지원



▲ 국제전문가 협력(ITOPF)



▲ 폴라지역 해안방제 현장 방문



▲ 맹그로브숲 입구 오일펜스



▲ 맹그로브숲 입구 오일펜스

- 해안방제 작업자 대상 안전교육 실시
- 맹그로브숲 보호를 위한 오일펜스 설치, 오염도 확인